



被災状況 (H23.3.18 撮影)



復旧状況 (シャッター・門扉・舗装等)

石巻東部浄化センター中央管理棟脇



被災状況 (H23.3.18 撮影)



主ポンプモーター室の搬入扉を防水扉へ変更

復旧状況 (外灯・搬入扉・舗装等)

石巻東部浄化センター中央管理棟脇



地盤沈下

被災状況 (H23.3.24 撮影)



復旧状況 (ガスボンベ庫・油倉庫・舗装等)

石巻東部浄化センター場内施設



被災状況 (H23.3.24 撮影)



復旧状況 (瓦礫撤去・風除室)

石巻東部浄化センター中央管理棟 (玄関入口)



天井材落下

被災状況 (H23.3.17 撮影)



復旧状況 (照明器具・火報設備等)

石巻東部浄化センター中央管理棟 (玄関ホール)



被災状況 (H23.3.17 撮影)



復旧状況 (瓦礫撤去・検査機器)

石巻東部浄化センター中央管理棟 (理化学分析室)



被災状況 (H23.3.12 撮影)



復旧状況 (瓦礫撤去・照明設備等)

石巻東部浄化センター中央管理棟 (1階廊下)



被災状況 (H23.3.17 撮影)



復旧状況 (左: No.1 自動除塵機・右: No.2 沈砂掻揚機)

石巻東部浄化センター中央管理棟地下2階 (沈砂池)



被災状況 (H23.3.17 撮影)



復旧状況 (左: No.2 自動除塵機・右: 加圧水槽)

石巻東部浄化センター中央管理棟地下2階 (沈砂池)



被災状況 (H23.3.17 撮影)



復旧状況 (吐出弁・現場盤・防水扉)

石巻東部浄化センター中央管理棟 1 階 (主ポンプモーター室)



被災状況 (H23.3.17 撮影)



復旧状況 (モーター・防水扉)

石巻東部浄化センター中央管理棟 1 階 (主ポンプモーター室)



被災状況 (H23.3.17 撮影)



復旧状況 (インバータ盤を 2 階電気室へ設置)

石巻東部浄化センター中央管理棟 1 階 (主ポンプモーター室)



被災状況 (H23.5.26 撮影)



復旧状況 (換気ダクト等)

石巻東部浄化センター中央管理棟地下1階 (空調機械室)



瓦礫堆積

2011/04/12 15:33

被災状況 (H23.4.12 撮影)



復旧状況 (瓦礫撤去・照明器具)

石巻東部浄化センター1・2系水処理施設地下1階 (管廊：最初沈殿池)



瓦礫堆積

2011/04/12 15:30

被災状況 (H23.4.12 撮影)



復旧状況 (瓦礫撤去・照明器具)

石巻東部浄化センター1・2系水処理施設地下1階 (管廊：反応タンク)



被災状況 (H23.3.17 撮影)



復旧状況 (液化酸素)

石巻東部浄化センター水処理施設



被災状況 (H23.3.17 撮影)

石巻東部浄化センター1・2系水処理施設 (純酸素発生装置室)



復旧状況




被災状況 (H23.3.17 撮影)

石巻東部浄化センター1・2系水処理施設 (純酸素発生装置室)



復旧状況 (純酸素発生装置)



被災状況 (H23.3.17 撮影)

石巻東部浄化センター 1・2系水処理施設 (最終沈殿池)



復旧状況 (1系-1 瓦礫撤去・汚泥掻寄機)



被災状況 (H23.3.17 撮影)

石巻東部浄化センター 1・2系水処理施設 (最終沈殿池)



復旧状況 (1系-2 瓦礫撤去・汚泥掻寄機)



被災状況 (人力集積清掃作業)

石巻東部浄化センター 1・2系水処理施設 (最終沈殿池)



簡易生物処理施設設置

復旧状況 (2系-1 瓦礫撤去・仮設備)