



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	宮城県告示第141号
告示年月日	令和8年3月13日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0305-1
箇所名	北中山2
所在地	仙台市泉区北中山1丁目
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第141号
告示年月日	令和8年3月13日

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0305-1	箇所名	北中山2	所在地	仙台市泉区北中山1丁目
---------	------	-------------	-----	------	-----	-------------



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域		

凡例		上端		横断測線
		下端		

