



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第141号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日 |

| | |
|---------|-------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N105K0348 |
| 箇所名 | 西中山1 |
| 所在地 | 仙台市泉区西中山2丁目 |
| 調査機関 | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第141号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日 |

| | |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

| | | | | | | |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0348 | 箇所名 | 西中山1 | 所在地 | 仙台市泉区西中山2丁目 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------------|



| | | |
|-------------------------------|--|--|
| 危険のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域) | | |
| 著しい危険のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域) | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合 | |
| | 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域 | |
| | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 | |
| それ以外の区域 | | |

| | | | | |
|----|--|----|--|------|
| 凡例 | | 上端 | | 横断測線 |
| | | 下端 | | |

