

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：実験室

棟番号：2

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：事務所 ②延べ面積：19.44㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和46年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	・ 鉄骨が全体的に錆びている。		
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	




3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 ・ 外壁パネルが外れている。 (写真は2を参照)	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 ・ 屋根全体が錆び、一部が剥がれている。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：農産加工研究棟

棟番号：3

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：事務所 ②延べ面積：443.40㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和57年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	・ プレースが錆びている。		
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	




3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
特記事項	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 ・ 玄関庇が錆びている。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：植物バイオ館

棟番号：4

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：事務所 ②延べ面積：634.12㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和63年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
			特記事項
		結果	

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：バイオトロン舎

棟番号：5

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：事務所 ②延べ面積：110.00㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：平成4年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：機械整備舎

棟番号：7

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：処理場・加工場 ②延べ面積：517.00㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和47年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
✓ シーリング材は劣化していないか			
特記事項	・ 鋼板が錆びている。		
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		



4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：機械性能検定舎

棟番号：8

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：処理場・加工場 ②延べ面積：349.80㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和48年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。


要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
✓ シーリング材は劣化していないか			
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 ・ ガラスにひび割れがある。 ・ シーリング材が劣化している。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：ボンベ庫

棟番号：12

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：12.00㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和48年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	


3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
特記事項	✓ シーリング材は劣化していないか		
	・ 壁に穴があいている。		
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	



4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか <input type="checkbox"/> 腐食により穴が開いている。 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (7) 屋根（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：収納作業舎

棟番号：13

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：157.00㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和48年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。


要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。


例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか
			特記事項 ・ 柱の基礎が割れている。
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか
			特記事項 ・ 鉄骨が錆びている。
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
			特記事項 ・ スレートに穴があいている。
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 ・ シーリングが劣化している。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっているかないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	<input type="checkbox"/> 鋼板が錆びている。
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：水田作業舎

棟番号：15

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：251.00㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和47年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。


要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 ・ スレートが剥落している。	



4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	・ シーリングが劣化している。
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正



5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか
			<input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：露地野菜研修施設

棟番号：17

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：442.20㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和47年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
✓ シーリング材は劣化していないか			
特記事項	・ スレートに穴があいている。		
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		




4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	<input type="checkbox"/> 鋼板が錆びている。
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：畑作業舎

棟番号：18

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：251.00㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和47年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
特記事項	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	


4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっているかないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 雨樋が欠損している。
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正



8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 ・ 玄関庇が錆びている。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：薬品貯蔵庫

棟番号：20

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：17.25㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和48年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)		パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6
(5)			排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
特記事項	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 雨樋が腐食し底が抜けている。
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正



8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (7) 屋根（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：油倉庫

棟番号：21

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：17.26㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和48年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	


3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：油倉庫

棟番号：22

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：9.00㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和48年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：土壌植物乾燥舎

棟番号：23

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：154.00㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和51年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	・ 鉄骨が錆びている。		
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	



3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
✓ シーリング材は劣化していないか			
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	


4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっているかないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ ゴミで雨樋が詰まっている。
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正



8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 ・ 屋根の一部が欠損している。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称： こんにやく貯蔵庫

棟番号： 24

所在地： 名取市高館川上字東金剛寺1

①用途： 倉庫・物置 ②延べ面積： 44.71㎡ ③階数： 1階 ④竣工年度： 昭和51年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。


例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		


3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
✓ シーリング材は劣化していないか			
特記事項	・ スレートに穴が開いている。		
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		



4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ サッシのシーリングが劣化している。
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっているかないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ ゴミで雨樋が詰まっている。
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 ・ 入口庇が錆びている。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：異常気象対応装置実験棟

棟番号：26

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：53.87㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和52年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
✓ シーリング材は劣化していないか			
特記事項	・ 金具が錆びて、穴が開いている。		
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		



4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まってい ないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していない か
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根	排水溝の劣化及び損傷の状況
---	----------------	---------------

	(5) 屋上周り（屋上面を除く）	
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 ・ 屋根が錆びて、穴が開いている。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：異常気象対応装置ガラス室

棟番号：27

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：51.03㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和52年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
✓ シーリング材は劣化していないか			
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ サッシのシーリングが劣化している。
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正



5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況		
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか	
			<input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか	
			<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
		特記事項	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
			結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：油倉庫

棟番号：28

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：9.98㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和53年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
特記事項	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	


4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっているかないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	・ 雨樋が破損している。
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正



8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 ・ 屋根が錆びて、欠損している。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：株乾燥舎（水田）

棟番号：29

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：120.00㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和53年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 ・鉄枠及び金網が錆びている。	



4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 ・ 屋根の一部が剥がれている。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：株乾燥舎（畑作）

棟番号：30

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：120.00㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和54年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	・ 鉄骨が錆びている。		
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	



3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：貯蔵選別会

棟番号：31

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：210.60㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和55年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
✓ シーリング材は劣化していないか			
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		


4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まってい <input checked="" type="checkbox"/> ないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していない <input checked="" type="checkbox"/> か
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根	排水溝の劣化及び損傷の状況
---	----------------	---------------

	(5) 屋上周り（屋上面を除く）	
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目：3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 ・ 破風板の一部が剥がれている。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目：5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目：5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">確認事項</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 作動するか</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">特記事項</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか	<input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか		特記事項				結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか											
	<input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか											
特記事項												
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">確認事項</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">特記事項</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか	<input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか		特記事項				結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか											
	<input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか											
特記事項												
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：資材舎

棟番号：32

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：64.80㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和55年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	・ 鉄骨の一部が錆びている。		
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	



3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：太陽熱利用乾燥舎

棟番号：33

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：40.50㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和55年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 外壁の一部が剥がれている。 ・ シーリングが劣化している。 ・ ドアが錆びている。 	
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	



4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：乾燥舎

棟番号：35

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：272.16㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和55年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
特記事項	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 屋根が全面的に錆びている。
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：ボンベ庫 (2)

棟番号：36

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：30.70㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和57年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	・ 鉄骨が錆びている。		
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		



3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
✓ シーリング材は劣化していないか			
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか
			<input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：畑作倉庫

棟番号：37

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：90.00㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和59年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	・ 鉄骨が錆びている。		
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	



3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
特記事項	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：管理収納舎 温室

棟番号：38

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：469.05㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和47年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
			特記事項
		結果	

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：網室 1

棟番号：39

所在地：名取市高館川上字東金剛寺 1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：246.53㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和47年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
			特記事項
		結果	

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：網室2

棟番号：40

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：246.53㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：平成元年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
			特記事項
		結果	

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：網室3

棟番号：41

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：246.53㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和47年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)		パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6
(5)			排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まってい ないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していない か
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：温室

棟番号：43

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：27.74㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：平成5年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
✓ シーリング材は劣化していないか			
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
			特記事項
		結果	

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：ガラス温室

棟番号：44

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：78.29㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：平成6年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
			特記事項
		結果	

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：ビニールハウス

棟番号：45

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：252.00㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：平成6年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：1号揚水機場

棟番号：46

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：ポンプ室 ②延べ面積：21.24㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和46年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。


例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか
			特記事項 ・基礎が劣化している。
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか
			特記事項
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
			特記事項 ・モルタルにひび割れがある。
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 ・ ガラスが割れている。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっているかないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況	
		確認事項	✓ 作動するか
			✓ 装置の前に物品はないか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：農業気象観測舎

棟番号：47

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：計量器室 ②延べ面積：35.00㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和47年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
特記事項	✓ シーリング材は劣化していないか		
	・ スレートに穴があいている。		
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	



4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：堆肥舎

棟番号：48

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：525.00㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和47年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	・ 鉄骨が錆びている。		
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	



3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
✓ 著しい錆びはないか			
✓ 雨漏れはないか			
特記事項	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか
			<input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：育苗棟

棟番号：49

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：185.39㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和47年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか
			特記事項 ・ ひび割れ、剥落している。
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか
			特記事項
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	


3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
			特記事項
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 ・トタンが錆びている。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：杭置舎

棟番号：50

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：48.00㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和48年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか
特記事項	<input type="checkbox"/> 鉄骨が錆びている。		
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	



3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
特記事項	<input type="checkbox"/> 壁が一部欠損している。		
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	



4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況		
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか	
			<input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか	
			
		特記事項	
			結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：指令塔

棟番号：51

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：小屋・畜舎 ②延べ面積：6.25㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和48年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。


要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。


例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか
			特記事項 ・ コンクリートが欠損している。
			結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか
			特記事項 ・ 鉄骨が錆びている。
			結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
			特記事項 ・ スレート壁が欠損している。
			結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
			特記事項 ・ シーリングが劣化している。
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		



5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
			特記事項
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
			特記事項
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
			特記事項
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：見張小屋

棟番号：52

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：小屋・畜舎 ②延べ面積：19.44㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和50年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)		パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6
(5)			排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
			特記事項
		結果	

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：見学者用便所

棟番号：53

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：便所 ②延べ面積：6.21㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和54年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：水田堆肥舎

棟番号：55

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫 ②延べ面積：277.73㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和56年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	・ 鉄骨が錆びている。		
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		



3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根	排水溝の劣化及び損傷の状況
---	----------------	---------------

	(5) 屋上周り（屋上面を除く）	
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：簡易便所 _____

棟番号：56 _____

所在地：名取市高館川上字東金剛寺 1

①用途：便所 ②延べ面積：1.47㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和57年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)		パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6
(5)			排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベットの劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：ガラス温室

棟番号：87

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：27.09㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：平成8年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項	✓ 著しい錆びはないか		
	✓ 雨漏れはないか		
	✓ シーリング材は劣化していないか		
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
			特記事項
		結果	

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：外部便所

棟番号：88

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：便所 ②延べ面積：31.68㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：平成11年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 鉄筋が露出していないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか
			✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
特記事項			
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正