


(参考様式：調査結果票)

県有建築物保全点検調査結果票（準用版）

施設名称：石巻高等技術専門学校 延べ面積：8.10 m² 1 階建て
棟名称：高圧ガス貯蔵庫 竣工年月：1990/03/19 コンクリートブロック 造
点検者：訓練班 上席指導員（班長） 嶋田 誠 点検日：2022/12/05 32 年経過

番号	調査項目		調査結果	写真番号	
2 建築物の外部					
(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正		
(6)~(10)	躯体	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	1, 2	
(11)~(14)	外壁	外装仕上げ材等 タイル, モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	3	
(15)	窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	4	
3 屋上及び屋根					
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当なし	
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラベット, 笠木の劣化及び損傷の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当なし	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当なし	
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	5	
5 避難施設等					
(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当なし	
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当なし
(28)	排煙設備等	排煙設備	排煙設備の作動の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当なし
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当なし
(特記事項) 外壁の通気口の一部に破損がある。(写真6)					


(参考様式：写真票)

1	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁 (躯体等)	基礎の劣化及び損傷の状況												
		<table border="1"> <tr><td>確認事項</td><td>✓ 著しいひび割れはないか</td></tr> <tr><td></td><td>✓ 鉄筋が露出していないか</td></tr> <tr><td></td><td>✓ 腐食や欠損はないか</td></tr> <tr><td></td><td>✓ 著しい錆びはないか</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	確認事項	✓ 著しいひび割れはないか		✓ 鉄筋が露出していないか		✓ 腐食や欠損はないか		✓ 著しい錆びはないか				
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか											
			✓ 鉄筋が露出していないか											
	✓ 腐食や欠損はないか													
	✓ 著しい錆びはないか													
特記事項	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正													

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁 (躯体等)	外壁躯体の劣化及び損傷の状況												
		<table border="1"> <tr><td>確認事項</td><td>✓ 著しいひび割れはないか</td></tr> <tr><td></td><td>✓ 鉄筋が露出していないか</td></tr> <tr><td></td><td>✓ 腐食や欠損はないか</td></tr> <tr><td></td><td>✓ 著しい錆びはないか</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	確認事項	✓ 著しいひび割れはないか		✓ 鉄筋が露出していないか		✓ 腐食や欠損はないか		✓ 著しい錆びはないか				
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか											
			✓ 鉄筋が露出していないか											
	✓ 腐食や欠損はないか													
	✓ 著しい錆びはないか													
特記事項	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正													

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁 (外装仕上げ材等)	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況												
		<table border="1"> <tr><td>確認事項</td><td>✓ 浮きや剥落はないか</td></tr> <tr><td></td><td>✓ 著しいひび割れはないか</td></tr> <tr><td></td><td>✓ 腐食や欠損はないか</td></tr> <tr><td></td><td>✓ 著しい錆びはないか</td></tr> <tr><td></td><td>✓ 雨漏れはないか</td></tr> <tr><td></td><td>✓ シーリング材は劣化していないか</td></tr> </table>	確認事項	✓ 浮きや剥落はないか		✓ 著しいひび割れはないか		✓ 腐食や欠損はないか		✓ 著しい錆びはないか		✓ 雨漏れはないか		✓ シーリング材は劣化していないか
		確認事項	✓ 浮きや剥落はないか											
			✓ 著しいひび割れはないか											
	✓ 腐食や欠損はないか													
	✓ 著しい錆びはないか													
	✓ 雨漏れはないか													
	✓ シーリング材は劣化していないか													
特記事項	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正													

4	調査項目： 2 建築物の内・外部 (15) 窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ サッシの変形はないか
			✓ ガラスにひび割れはないか
			✓ 雨漏れはないか
特記事項	錆及び一部腐食は出ているが、使用上の支障は無い。		
	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (7) 屋根（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
			✓ 雨漏れはないか
特記事項			
	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		

6	調査項目： 特記事項				
		確認事項			
			特記事項	一部破損がある。	
				<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	