

廃棄物対策課経由

井上部会長殿

第二回専門部会で発言した、ガス噴出現場の写真です。

雨が降り、処分場が冠水するとガス噴出がよくわかる。


県は、旧工区のガス噴出は収まっているとっています。

写真のようにガスは出ているが、成分は調査していません。

ん。

6月23日、 岡 久発

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場 維持管理施設位置図



- 凡例
- ◎: ガス抜き管(( )内は呼称)
  - ▲: 水質調査地点
  - : 硫化水素モニタリング装置設置地点
  - : 放流状況・排水ポンプ確認
  - : 浸出水処理池
  - : U字溝



~~東側~~ 処分場、7~10工区。  
東側、側溝より侵出している



102区 4~5区.



水穴之区  
写真上方(左) カスノ噴出  
カ. 多



久留川合場先の道路。