

2.震災後の状況

(1) 被災前後の状況

赤井江周辺は、海側に海岸林、北側に岩沼海浜公園が隣接していたが、地震の津波による影響により海岸林及び岩沼海浜公園共に甚大な被害を受けた。

また、広域的な地盤沈下（約 20～25 cm）の発生により赤井江と海が一時的に直接繋がる事態となった。



図 4-15-2 震災前後の赤井江の状況【五間堀川（赤井江）】