

# 村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場対策 についての県からのお知らせ

## 5月号

平成24年 5月 1日


宮 城 県

発行：竹の内産廃処分場対策室

電話：022-211-2691

### 1 発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査の結果（3月）について

処分場内の11ヶ所のボーリング孔等における硫化水素等の状況を把握するため、毎月、発生ガス等調査を実施しています。また、平成23年度より、処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下流側の地下水 (Loc. 1A, Loc. 1B) と放流水を毎月測定しています。3月の調査結果は次のとおりでした。



(1) 調査日 平成24年3月12日 (月)

(2) 測定地点 14地点

(3) 調査結果

(気圧：980hPa)

調査項目	地点名	7-2	7-4	H16-10	H16-11	No. 3	No. 5	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	Loc. 1A	Loc. 1B	放流水	
水位	(m)	-2.35	-2.36	-2.41	-3.31	-1.69	-3.18	-3.17	-2.30	-17.68	-2.70	-2.84	0.37	0.64	-	
孔内温度(管頭下1m)	(°C)	3.5	4.5	6.3	2.3	2.9	3.2	3.9	3.2	5.1	4.8	3.6	-	-	-	
気温	(°C)	6.1	5.2	5.4	4.7	4.7	4.1	5.2	5.1	6.1	5.6	5.4	-	-	-	
浸透水・地下水・放流水	水温	(°C)	8.2	8.1	20.3	14.1	8.1	17.9	25.0	12.7	15.3	14.9	14.3	9.3	7.9	8.0
	透視度	(cm)	50以上	50以上	50以上	50以上	26	50以上	50以上	50以上	50以上	32	50以上	40	50以上	50以上
	pH		6.6	6.8	7.3	6.9	6.6	6.8	6.8	6.8	8.3	6.2	7.0	6.9	6.7	7.2
	硫酸イオン	(mg/l)	29	19	0.4	44	91	230	0.3	42	30	11	5.5	0.3	0.2	18.0
	塩化物イオン	(mg/l)	4	11	110	150	10	28	130	25	49	32	51	130	130	33
	電気伝導率	(mS/m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
酸化還元電位	(mV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
発生ガス	硫化水素	(ppm)	0.2未満	4.0	1	150	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2.0	20	0.2未満	0.2未満	-	-	-
	二酸化炭素	(%)	1.5	3.7	0.25未満	7.5	0.3	8.6	5.0	5.4	0.25未満	7.9	1.2	-	-	-
	酸素	(%)	20	10	13	6未満	20	6未満	14	6未満	6未満	16	18	-	-	-
	メタン	(%)	14	47	45	85	12	0	45	92	60	45	25	-	-	-
	発生ガス量	(L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	7.3	0.60	0.32	0.01未満	-	-	-

※ 表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。

※ 地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11はガス抜き管です。ガス抜き管では、発生したガスを2つの活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度は、いずれも0.2ppm未満でした。

※ 表中で硫化水素濃度が100ppm以上の値を示した付近には多機能性覆土が設置されています。

※ No.3及びNo.5の調査は2月6日に実施しています(気圧:1015hPa)。

### 2 硫化水素モニタリングの結果（3月）について

処分場内で発生した硫化水素による悪臭の影響を24時間連続で調査しています。2月の調査結果は次のとおりでした。

(1) 測定期間

平成24年3月1日 (木)

～平成24年3月31日 (土)

(2) 測定地点

測定地点1 発生ガス処理施設付近

測定地点2 処分場東側敷地境界

測定地点3 村田第二中学校



### (3) 測定結果

	硫化水素の最大濃度 (ppm)	認知閾値濃度*1 超過回数 (回)	規制基準濃度*2 超過回数 (回)	全測定回数*3 (回)
測定地点 1	0	0	0	71, 223*4
測定地点 2	0	0	0	89, 273
測定地点 3	0	0	0	86, 961*5

\*1 認知閾値濃度：硫化水素のにおいであることがわかる弱いにおい(0.006ppm)。

\*2 規制基準濃度：悪臭防止法を準用した場合に硫化水素の規制基準として示される濃度範囲のうち最も低い濃度 (0.02ppm)。

\*3 全測定回数：機器点検等による欠測を除いた全測定回数。

\*4 機器故障のため3月1日から3月9日まで欠測しております。

\*5 機器故障のため3月29日から3月31日まで欠測しております。

## 3 5月の環境調査等について

今月は次のとおり環境調査や巡回点検を実施する予定です。

### (1) 環境調査

① 発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査・・・5月14日(月)実施予定

処分場内11箇所のボーリング孔等において、浸透水の水質や発生ガスの硫化水素濃度等を調査します。また、処分場下流側の地下水や放流水の水質調査を行います。

② 水質調査・・・5月22日(火)、5月29日(火)実施予定

処分場や周辺の14地点で浸透水、地下水、放流水のダイオキシン類の調査等を行います。

### (2) 巡回点検

処分場の巡回点検を毎週2回及び随時実施して、処分場の覆土や発生ガス処理施設等の点検を行い、処分場を適切に維持管理します。

## 4 村田町からのお知らせ

「竹の内産廃処分場に関する地元関係者との意見交換会」が下記により開催されます。

(1) 開催日時 平成24年5月25日(金)午後2時から

(2) 開催場所 沼辺地区公民館(和室)

(3) 議 題

① 処分場の状況と環境モニタリングの結果報告

② 処分場に関する意見交換

詳しくは、村田町役場町民生活課環境衛生班(電話：0224-83-6401)にお問合せ願います。