

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場対策 についての県からのお知らせ 4月号

平成28年4月1日
宮 城 県


発行：竹の内産廃処分場対策室
電話：022-211-2691

1 発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査の結果（2月）

処分場の状況を把握するため、毎月、場内の観測井戸で発生するガスの硫化水素等の濃度を調査するとともに、場内浸透水、下流地下水及び放流水の水質調査を実施しています。2月の調査結果は以下の通りでした。

なお、平成26年度からモニタリング計画の変更に伴い、下流地下水の調査地点を追加しています。

- (1) 調査日 平成28年2月2日（火）
- (2) 調査地点 26地点
- (3) 調査結果



調査項目	地点名	浸透水観測井戸															下流地下水観測井戸										放流水
		7-2	7-4	H16-10	H16-11	No.3	No.3a	No.3b	No.5	No.5a	No.5b	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	H26-3a	H26-3b	Loc.1	Loc.1a	Loc.1b	H16-1b	H16-15	H26-1a	H26-1b	H26-2	
水位 (m)		-2.43	-2.53	-2.53	-3.08	-	-	-1.58	-	-	-3.09	-3.06	-2.15	-17.82	-2.65	-2.96	-0.63	-1.01	-0.24	-0.18	-0.04	-0.36	-0.83	-1.03	-0.80	-0.81	-
孔内温度(管頭下1m) (°C)		5.6	5.5	3.6	1.8	3.9	4.3	5.1	5.1	5.3	6.3	4.2	2.6	7.4	2.0	5.4	6.9	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温 (°C)		5.4	4.8	4.1	4.1	5.4	4.8	5.1	5.8	5.3	4.3	5.8	4.1	5.6	5.8	4.2	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水質	水温 (°C)	14.5	14.1	18.9	10.2	-	-	17.2	-	-	18.1	20.3	10.6	15.6	19.3	15.4	5.7	11.3	10.1	8.8	8.3	9.4	10.4	9.6	9.1	9.5	3.6
	透視度 (cm)	50以上	50以上	50以上	50以上	-	-	50以上	-	-	50以上	50以上	35	50以上	42	50以上	50以上	32	50以上	50以上	23	50以上	32	19	50以上	4	28
	pH	7.0	7.2	7.7	6.8	-	-	7.6	-	-	7.1	7.3	6.9	8.5	7.0	7.3	7.6	7.3	7.5	7.4	7.2	6.7	6.7	7.4	7.3	6.9	7.7
	硫酸イオン (mg/l)	20	0.3	0.3	61	-	-	1.7	-	-	97	0.5	34	9.7	2.3	0.3	49	2.7	33	0.1未満	0.1未満	27	0.4	23	27	21	3.3
	塩化物イオン (mg/l)	10	31	110	4	-	-	32	-	-	14	83	11	30	240	61	3.7	42	180	130	140	15	14	12	150	82	120
	電気伝導率 (mS/m)	52	120	130	51	-	-	91	-	-	140	180	78	57	250	130	33	45	47	48	45	19	30	31	40	34	94
酸化還元電位 (mV)	240	120	81	320	-	-	92	-	-	120	130	170	42	170	90	330	340	290	320	320	340	470	240	250	330	380	
発生ガス	硫化水素 (ppm)	4.0	1.5	0.5	2.0	0.2	0.2未満	0.2	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.9	30.0	2.0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	二酸化炭素 (%)	5.0	3.3	0.6	8.0	0.8	0.6	0.5	10.0	2.1	2.5	2.0	5.0	0.25未満	7.4	0.7	0.25未満	0.25未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	酸素 (%)	12	8	12	6未満	6	21	6未満	6未満	15	18	14	6未満	6未満	10	6未満	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	メタン (%)	4	42	61	74	74	0	2	0	3	0	34	87	47	51	20	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	発生ガス量 (L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	2.19	0.63	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。

※ 地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11はガス抜き管です。ガス抜き管では、発生したガスを2つの活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度は、いずれも0.2ppm未満でした。

2 硫化水素モニタリングの結果（2月）

処分場内で発生した硫化水素による悪臭の影響を24時間連続で調査しています。2月の調査結果は次のとおりでした。

- (1) 測定期間
平成28年2月1日（月）
～平成28年2月29日（月）
- (2) 測定地点
測定地点1 発生ガス処理施設付近
測定地点2 村田第二中学校



(3) 測定結果

	硫化水素の最大 濃度 (ppm)	認知閾値濃度* ¹ 超過回数 (回)	規制基準濃度* ² 超過回数 (回)	全測定回数* ³ (回)
測定地点 1	0	0	0	81,905
測定地点 2	0	0	0	82,836

*1 認知閾値濃度：硫化水素においてであることがわかる弱いにおい(0.006ppm)。

*2 規制基準濃度：悪臭防止法を準用した場合に硫化水素の規制基準として示される濃度範囲のうち最も低い濃度 (0.02ppm)。

*3 全測定回数：機器点検等による欠測を除いた全測定回数。

3 4月の環境調査等

今月は次のとおり環境調査や巡回点検を実施する予定です。

(1) 環境調査 (調査日は天候等により変更する場合があります)

- 発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査・・・4月19日(火)
処分場の観測井戸で発生するガスの硫化水素濃度等を調査します。また、浸透水や処分場下流側の地下水及び放流水の水質調査を行います。

(2) 巡回点検

処分場の巡回点検を毎週2回及び随時実施して、処分場の覆土や発生ガス処理施設等の点検を行い、処分場を適切に維持管理します。