土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	宮城県告示第194号
告示年月日	令和2年3月13日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-自-0599
箇所名	小堤
所在地	仙台市泉区虹の丘一丁目、上谷刈字小堤
調査機関	宮城県仙台土木事務所

位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000及び電子地形図20万を複製したものである。(承認番号　令1東複、第33号)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第194号
告示年月日	令和2年3月13日

調査年度	平成30年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-自-0599	箇所名	小堤	所在地	仙台市泉区虹の丘一丁目、上谷刈字小堤

危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合 土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

凡例
■ 上端
▲ 下端
横断測線

宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	宮城県告示第194号
告示年月日	令和2年3月13日

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-自-0599	箇所名	小堤	所在地	仙台市泉区虹の丘一丁目、上谷刈字小堤

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	－	－	－	－	－	－	－	－
2 ～ 3	－	－	－	－	－	－	－	－
3 ～ 4	－	－	－	－	－	－	－	－
4 ～ 5	－	－	－	－	－	－	－	－
6 ～ 7	－	－	－	－	－	－	－	－
7 ～ 8	－	－	90.9	1.0	－	－	8.6	1.7
8 ～ 9	－	－	90.9	1.0	－	－	8.4	1.7
9 ～ 10	－	－	－	－	－	－	－	－
11 ～ 12	－	－	－	－	－	－	－	－
12 ～ 13	－	－	100.0	1.0	－	－	10.6	2.1
13 ～ 14	108.7	1.0	100.0	1.0	－	－	10.8	2.2
14 ～ 15	112.7	1.0	100.0	1.0	－	－	10.8	2.2
15 ～ 16	114.1	1.0	100.0	1.0	－	－	10.4	2.1
16 ～ 17	114.1	1.0	100.0	1.0	－	－	10.4	2.1

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m²)	土石等の高さ (m)

宮城県