


参 考 資 料 - 1

第 145 回女川原子力発電所環境調査測定技術会資料

# 指標線量率関連資料


平成 29 年度第 4 四半期

# 女川局




(注) 3月5日から3月8日までの欠測は設備更新によるものである。

# 小屋取局




(注) 2月28日から3月3日までの欠測は設備更新によるものである。

# 寄磯局




(注) 2月26日から3月1日までの欠測は設備更新によるものである。  
 3月28日の欠測は測定機器の調整によるものである。  
 機器更新後の指標線量率は、機器更新により更新前の値を用いた偏回帰係数の算出が適切でないと考えられたことから、3月4日より更新後の値のみを用いて偏回帰係数を算出して求めたものである。


# 塚浜局



# 寺間局



# 江島局



# 前網局

