

令和 6 年(暦年)県工事における事故の発生状況等について(確定値)

1. 労働災害(令和 6 年暦年)

令和 6 年の休業 4 日以上又は全治 30 日以上の死傷者は、16 人となっており、死亡者は 0 人であった。

また、軽微な事故(休業 4 日未満及び全治 30 日未満)も含めた全負傷者数は 44 人で、令和 5 年と比較すると 4 人減少した。

宮城労働局管内における令和 6 年の県内全産業の死傷者数(休業 4 日以上(速報値))は、2,223 人で前年同期より 117 人減少し、うち建設業の死傷者数は 242 人で前年同期より 42 人減少となった。県内全産業の死亡者は 11 人で前年より 8 人減少し、うち建設業の死亡者は 3 人で前年より 1 名減少となった。

県発注工事における事故死傷者数

暦 年	合 計 (人)	労働災害 死亡者(人)	労働災害 負傷者(人)	軽微な事故 負傷者(人)
令和 2 年	62	0	14	48
令和 3 年	51	2	15	34
令和 4 年	63	0	27	36
令和 5 年	48	1	15	32
令和 6 年	44	0	16	28

2. 公衆災害(令和 6 年暦年)

令和 6 年の公衆災害は 63 件となり、令和 5 年の 50 件より 13 件増加した。その内訳は、死傷公衆災害 1 件、もらい事故 12 件、物損公衆災害 50 件となっている。震災前の約 20 数件に対し、依然として高い水準で推移している。



公衆災害としては、物損公衆災害(工事に伴う作業が起因して工事関係者以外の第三者の財産が被災)が 50 件と最も多く、内訳は、工事作業が起因して電柱・電線を切断させる事故(12 件)、自動車やバイクを損傷させる事故(12 件)、工事現場で埋設管を破損させる事故(11 件)、道路施設などの公共施設に接触する事故(9 件)、住宅や店舗の一部を損傷させる事故(3 件)、その他(3 件)となっている。

また、令和 6 年は、もらい事故の件数が 12 件と大幅に増加した。内訳としては、一般車両に追突される事故(8 件)、保安施設に一般車両が衝突する事故(4 件)となっている。

県注工事における公衆災害・もらい事故件数


暦 年	合計 (件)	死傷公衆災害 (件)	物損公衆災害 (件)	もらい事故 (件)
令和 2 年	90	0	86	4
令和 3 年	81	3	75	3
令和 4 年	64	3	56	5
令和 5 年	50	1	47	2
令和 6 年	63	1	50	12

県発注工事における工事関係者事故の発生傾向（グラフ）




※各部局別事故死傷者数(前年比較)

暦年県工事発生事故死傷者数（休業４日以上又は全治３０日以上等）



暦年県工事発生事故死傷者数（全事故）




(1) 地域別(労働基準監督署管内別)

【令和6年】 N=16




【令和5年】 N=16




(2) 工種別

【令和6年】 N=16




【令和5年】 N=16




(3) 事故の型別

【令和6年】 N=16




【令和5年】 N=16




(4) 起因物別

【令和6年】 N=16




【令和5年】 N=16




(5) 被災者の年齢別

【令和6年】 N=16




【令和5年】 N=16




(6) 被災者の経験年数別

【令和6年】 N=16




【令和5年】 N=16




(7) 発生月別

【令和6年】 N=16



【令和5年】 N=16




(8) 曜日別

【令和6年】 N=16




【令和5年】 N=16




(9) 発生時間帯別

【令和6年】 N=16




【令和5年】 N=16




(10) 発注形態別

【令和6年】 N=16




【令和5年】 N=16




県発注工事における公衆災害・もらい事故の発生傾向（グラフ）

公衆災害・もらい事故の発生傾向



物損事故の被災物内訳（前年比較）



宮城県発注工事における事故（工事関係者）の発生状況

（令和6年暦年）

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	職種 年齢 性別 経験年数 所属	事故の概要	監督署 部局
1	RO6.01.12 11:45 金曜日 晴	その他 重傷 栗原市瀬峰藤沢瀬嶺 53-3地内	墜落、転落 環境等 環境等 立木等	作業員 58才 男 29年 4次下請	吊るし切りにより、桜の木を伐採していたところ、細かい枝を避けるために安全帯を掛け直す際にバランスを崩し、転落したものの。	瀬峰 教育庁
2	RO6.01.16 11:30 火曜日 晴	道路工事 軽傷 女川町寺間地内	動作反動、無理動作 物質、材料 材料 石、砂、砂利	作業員 51才 男 30年 元請	スコップでモルタル製作作業中に、脇腹を痛めたもの。	石巻 土木部
3	RO6.02.12 8:50 月曜日 晴	河川工事 重傷 大崎市古川桑針地内	転倒 環境等 環境等 その他	作業員 75才 男 47年 3次下請	小口止設置準備作業中に設置済みの小口止めコンクリートに水系を設置しようとしたところ、足を滑らせ転倒し、右手を強打したものの。	古川 土木部
4	RO6.02.21 11:30 水曜日 雪	河川工事 重傷 大崎市古川雨生沢地内	転倒 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 通路	作業員 60才 男 15年 元請	後片付け中に敷鉄板の上で、足を滑らせて背中から転倒したものの。	古川 土木部
5	RO6.02.27 9:30 火曜日 曇	設備工事 重傷 大崎市古川大崎字富 国88	転倒 環境等 環境等 地山、岩石	作業員 27才 女 年 元請	施工写真撮影中に、雪で足を滑らせ転倒し、左手を負傷したものの。	古川 教育庁
6	RO6.03.09 16:00 土曜日 曇	上下水道工事 軽傷 大崎市田尻大沢地内	有害物等との接触 物質、材料 危険、有害物等 その他	作業員 44才 男 15年 1次下請	鋼矢板引抜同時充填工法施工後に、堆積していた充填剤の片付け作業を行っていた時に、充填剤が膝等に接触して皮膚が炎症を起こしたものの。	古川 企業局
7	RO6.03.09 16:00 土曜日 曇	上下水道工事 軽傷 大崎市田尻大沢地内	有害物等との接触 物質、材料 危険、有害物等 その他	作業員 52才 男 20年 1次下請	鋼矢板引抜同時充填工法施工後に、堆積していた充填剤の片付け作業を行っていた時に、充填剤が膝等に接触して皮膚が炎症を起こしたものの。	古川 企業局
8	RO6.03.11 18:02 月曜日 晴	設備工事 重傷 栗原市築館字留場遠 の木2-1	交通事故（その他） 物上装置、運搬機械 乗物 乗用車、バス	作業員 21才 男 1年 元請	マンホール内で幹線ケーブルの取り付け作業中、地上に置いていた資材を取るためにマンホールから身を乗り出したところ、別工事（営繕課発注工事）関係者が運転する乗用車と接触したものの。	瀬峰 県警本部
9	RO6.03.19 11:20 火曜日 晴	その他 重傷 気仙沼市柳沢地内	挟まれ、巻き込まれ 動力機械 建設用等機械 その他の建設機械	作業員 26才 男 1年 1次下請	高所（法面）にあった木を伐倒するため、木に木材伐出機械のハサミにロープをかけ、引きずり出そうとした。被災者がハサミにロープを掛ける際、オペレーターが操作を誤り、ハサミで被災者の左腕を挟んだものの。	石巻 土木部
10	RO6.04.06 9:55 土曜日 曇	区画整理工事（圃） 重傷 栗原市若柳下畑岡地内	切れ、こすれ 動力機械 建設用等機械 その他の建設機械	作業員 48才 男 8年 2次下請	コンクリート二次製品をエンジンカッターにより切断作業中、キックバック（はね返り）により顔面（右頬）を裂傷したものの。	瀬峰 農政部
11	RO6.04.19 10:45 金曜日 晴	道路工事 軽傷 大崎市鹿島台広長地内	飛来、落下 環境等 環境等 立木等	作業員 71才 男 36年 1次下請	切土防護柵の鋼矢板設置作業において、緊結金具が傾いていたため角度を直そうと緊結金具をハンマーで叩いていた際、風に舞ってきた枯葉の破片と思われるゴミが作業員の目に入り、負傷したものの。	古川 土木部
12	RO6.04.26 8:35 金曜日 晴	道路工事 軽傷 気仙沼市本吉町午王 野沢地内	挟まれ、巻き込まれ 物質、材料 材料 その他	作業員 20才 男 元請	斜面上で作業員3人が境界杭を運搬していたところ、足を滑らせ、木の切株と境界杭の間に指を挟め、左手人差し指を裂傷したものの。	石巻 土木部
13	RO6.05.15 16:00 水曜日 晴	港湾・漁港工事 重傷 仙台塩釜港（仙台港区） 仙台市宮城野区港一丁目地内	崩壊、倒壊 物質、材料 材料 その他	現場代理人 54才 男 20年 元請	レンタルしていたバックホウ（0.45m3）を返却するために支障となるスクラップ廃材をタイヤショベル（0.6m3）で荷押した際、スクラップ材が滑って被災者の脛（すね）にぶつかり、負傷したものの。	仙台 土木部
14	RO6.05.23 10:00 木曜日 晴	建築工事 重傷 仙台市青葉区落合四 丁目6番4	切れ、こすれ その他 その他の起因物 その他の起因物	作業員 43才 男 10年 1次下請	雨樋に使用する塩ビ管をカッターで加工中に手元が滑り、左足膝部にカッターが当たり、左足下を挫創したものの。	仙台 土木部

：休業日数4日以上又は全治30日以上を負傷者

：宮城労働局統計による建設業における労働災害（休業日数4日以上）

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	職種 年齢 性別 経験年数 所属	事故の概要	監督署 部局
15	R06.06.06 13:15 木曜日 晴	河川工事 軽傷 仙台市青葉区北根黒松2-10	挟まれ、巻き込まれ 物上装置、運搬機械 動力クレーン等 その他	運転手 43才 男 12年 その他	根固めブロックの荷卸し作業中に、被災者が玉掛用具を外す作業を行っていた際、オペレーターが玉掛用具が外れたと勘違いしバックホウを稼働させたところ、玉掛用具とブロックに指が挟まれ、指を打撲したものの。	仙台 土木部
16	R06.06.06 15:45 木曜日 晴	道路工事 軽傷 (国)398号外	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	作業員 52才 男 1年 1次下請	作業が終了し、工事車両で帰社途中に脱水症状による熱中症を発症したものの。	瀬峰 土木部
17	R06.06.13 14:00 木曜日 晴	道路工事 軽傷 (国)346号 宮城県登米市東和町米川地内	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	作業員 43才 男 1年 元請	舗装工事を行っていたところ、軽度の脱水症状になったものの。	瀬峰 土木部
18	R06.06.20 16:30 木曜日 晴	河川工事 重傷 一級河川北上川水系旧迫川筋外 登米市南方町沼崎地内外	飛来、落下 動力機械 一般動力機械 その他の一般動力機械	作業員 75才 男 45年 1次下請	肩掛け式の刈払い機で除草作業中、草の中に番線クスの隠れており、跳ねて足首にぶつかり、切創したものの。	瀬峰 土木部
19	R06.06.24 11:30 月曜日 曇	河川工事 軽傷 一級河川江合川 大崎市若出山字道場分前地内	その他 その他 その他の起因物 その他の起因物	運転手 35才 男 5年 1次下請	搭乗式モアで下刈り作業中に数匹のハチに襲われ、おなか1箇所、背中1箇所を刺されたものの。	古川 土木部
20	R06.06.24 16:00 月曜日 雨	道路工事 軽傷 (国)108号 大崎市鳴子温泉鬼首字雷込屋地内	墜落、転落 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 階段、さん橋	作業員 28才 男 3年 元請	被災者が現場事務所から出る際に階段の踊り場で足を滑らせ1.2m転倒して右手と腰を打撲したものの。	古川 土木部
21	R06.07.10 14:55 水曜日 曇	河川工事 軽傷 一級河川北上川水系旧迫川筋外 登米市南方町沼崎地内外	その他 その他 その他の起因物 その他の起因物	作業員 41才 男 20年 1次下請	肩掛け式の刈払い機で除草作業中、草の中に隠れていたハチに気付かず右手首付近を刺されたものの。	瀬峰 土木部
22	R06.07.15 14:00 月曜日 晴	道路工事 軽傷 (国)346号外遠田郡涌谷町小里地内外	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	作業員 60才 男 11年 1次下請	除草作業休憩中に作業員が倒れ、意識が朦朧とした状態になったものの。(熱中症の疑い)	古川 土木部
23	R06.07.16 14:55 火曜日 曇	建築工事 重傷 宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字十八津	墜落、転落 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 足場	作業員 20才 男 2年 4次下請	プール天井仕上材解体作業中、搬出開口部の位置の勘違いによりバランスを崩し搬出開口部から転落し、左肩関節脱臼をしたものの。	大河原 土木部
24	R06.07.18 木曜日 曇	その他 重傷 柴田町西歩沢地区	墜落、転落 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 建築物、構築物	作業員 42才 男 10年 1次下請	谷止工から下流へ移動する際、梯子を使用せず、谷止工のフトンカゴを伝って下流へ移動しようとした。フトンカゴの金網に足を掛けたところ、滑り落ち、着地点にあった石に左足踵を強打し、骨折したものの。	大河原 土木部
25	R06.07.18 10:00 木曜日 曇	砂防工事 軽傷 気仙沼市ほか	その他 その他 その他の起因物 その他の起因物	作業員 43才 男 20年 1次下請	砂防堰堤の点検を行うため、堤体付近の草刈を実施草刈中に脇腹を蜂に刺されたものの。	石巻 土木部
26	R06.07.22 10:40 月曜日 晴	設備工事 軽傷 宮城県消防学校	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	作業員 73才 男 13年 3次下請	太陽光パネル設置工事において、屋上にて墨出し作業を行っていたところ、熱中症になったものの。	仙台 土木部
27	R06.07.26 金曜日 晴	河川工事 軽傷 仙台市泉区野村野村付近	その他 その他 その他の起因物 その他の起因物	作業員 49才 男 12年 1次下請	除草後の刈草の集積作業を行っていたところ、左腕を蜂に刺されたものの。	仙台 土木部
28	R06.07.29 8:55 月曜日 曇	砂防工事 軽傷 北上川圏域	墜落、転落 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 足場	作業員 39才 男 12年 2次下請	砂防堰堤上流部の足場の解体作業中に作業員がバランスを崩し、転落したものの。	石巻 土木部
29	R06.08.01 13:00 木曜日 晴	河川工事 軽傷 一級河川北上川水系長沼川筋 登米市南方町寺塚地内	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	作業員 23才 男 7年 3次下請	作業中、胃のムカムカを訴えたものの。(軽度の熱中症)	瀬峰 土木部

：休業日数4日以上又は全治30日以上の負傷者

：宮城労働局統計による建設業における労働災害（休業日数4日以上）

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	職種 年齢 性別 経験年数 所属	事故の概要	監督署 部局
30	RO6.08.19 15:00 月曜日 晴	河川工事 軽傷 一級河川鳴瀬川水系 吉田川外 黒川郡大 和町吉田地内外	その他 その他 その他の起因物 その他の起因物	作業員 71才 男 25年 1次下請	除草作業中に口元を蜂に刺されたもの。	古川 土木部
31	RO6.08.21 10:10 水曜日 雨	砂防工事 軽傷 気仙沼市八日町一丁 目地内外	墜落、転落 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 階段、さん橋	作業員 20才 男 2年 1次下請	測量者が作業中に階段から足を踏み外し転落したものの。	石巻 土木部
32	RO6.08.21 13:50 水曜日 曇	ダム工事 軽傷 一級河川名取川水系 川内沢川 名取市愛 島笠島地内	その他 その他 その他の起因物 その他の起因物	作業員 45才 男 26年 3次下請	草刈り作業中、左手首が虫（蜂かどうか不明）に刺されたもの。	仙台 土木部
33	RO6.08.26 14:45 月曜日 晴	港湾・漁港工事 重傷 石巻市雲雀野町2丁 目	切れ、こすれ 動力機械 一般動力機械 その他の一般動力機械	作業員 28才 男 6年 1次下請	港湾道路の草刈り作業を行っていた作業員の肩掛け式除草機械の刃先が集草作業をしていた作業員（被害者）と接触し、被害者の右足の太ももが裂傷したもの。	石巻 土木部
34	RO6.08.28 12:00 水曜日 曇	その他 軽傷 仙台市青葉区荒巻字 青葉468番13	その他 その他 その他の起因物 その他の起因物	作業員 52才 男 30年 元請	境界標を確認中に、スズメバチに右太股を刺されたもの。	仙台 経済商工観光
35	RO6.09.04 15:30 水曜日 曇	区画整理工事（圃） 重傷 遠田郡涌谷町下新田 地内	挟まれ、巻き込まれ 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	作業員 33才 男 1年 1次下請	クレーン付きバックホウを使用して撤去したベンチフリュームをクローラダンプに載せる吊り荷作業を行っていたところ、ベンチフリュームとクローラダンプの背アオリに太ももが挟まれ負傷したもの。	古川 農政部
36	RO6.09.04 8:40 水曜日 晴	道路工事 軽傷 宮城県岩沼市下野郷 字浜地内外（浜外）	その他 その他 その他の起因物 その他の起因物	作業員 46才 男 5年	枝打ち作業時に支障となる蔓を切っていたところ、蜂に刺されたもの。	仙台 水産林政部
37	RO6.09.12 11:20 木曜日 晴	設備工事 軽傷 仙台市青葉区上杉六 丁目5-1	踏み抜き 物質、材料 材料 金属材料	作業員 23才 男 5年 1次下請	地中梁スリーブ墨出し作業のため段差を降りたところ、墨出し用に打ち込まれた釘を踏んで靴を貫通し足裏に刺さり、負傷したもの。	仙台 教育庁
38	RO6.09.13 16:30 金曜日 曇	砂防工事 軽傷 大崎市ほか	飛来、落下 環境等 環境等 立木等	作業員 60才 男 1年 1次下請	砂防ダムの点検時、左岸袖部から左岸側壁護岸上へ移動した際に転倒し、笹が右目に入り負傷したもの。	古川 土木部
39	RO6.09.27 9:30 金曜日 曇	道路工事 軽傷 （主）仙台三本木線 黒川郡大和町落合 相山地内外	その他 その他 その他の起因物 その他の起因物	作業員 26才 男 8年 元請	準備工（支障木調査）を実施していたところ、地中にある黒スズメバチの巣に気づかず、刺されたもの。	古川 土木部
40	RO6.10.15 15:00 火曜日 晴	道路工事 軽傷 （国）398号線外 牡鹿郡女川町女川 近地内外	切れ、こすれ 物上装置、運搬機械 乗物 その他	作業員 67才 男 20年 元請	高所作業車を使用して倒木伐採作業中、作業員が伐採する木を押さえながら伐採していたところ、木が動いたため避けようとした際に高所作業車の手すり金具に腕を引っかけたものの。	石巻 土木部
41	RO6.10.23 16:10 水曜日 曇	水路工事 軽傷 石巻市鹿又地内	挟まれ、巻き込まれ 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	作業員 31才 男 10年 元請	敷鉄板の高さを調整するため、バックホウで敷鉄板を吊り、隙間に角材を挟もうとしたところ、オペレーターと作業員の合図にずれが生じた為、作業員が角材との間に人差し指を挟んで負傷したもの。	石巻 農政部
42	RO6.11.20 12:00 水曜日 曇	設備工事 重傷 登米市米山町字桜岡 今泉314	墜落、転落 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 その他	作業員 28才 男 2年 2次下請	脚立を使用して（六尺脚立）ITツのドリ管を撤去する作業をしていた時に、塩ビパイプ25Aを握って管を切断しようとしたところ、継手が破損してバランスを崩してしまい、脚立の背後から地面に転落したもの。（高さ1.5m位）	瀬峰 環境生活部
43	RO6.12.18 14:20 水曜日 晴	道路工事 軽傷 県道西成田宮床線 富谷市穀田地内	挟まれ、巻き込まれ 動力機械 建設用等機械 締固め用機械	作業員 46才 男 10年 1次下請	路床置換施工時、掘削内（H=1.0m程）でハンドガイドローラーで締固めをしていたところ、道路センター側の地山とハンドガイドローラー操作部に右手中指を挟み、右中指を裂傷したもの。	仙台 土木部
44	RO6.12.20 11:30 金曜日 曇	河川工事 重傷 石巻市馬鞍字後谷地 地内	転倒 物質、材料 材料 その他	作業員 48才 男 5年 元請	護岸ブロックに裏込碎石を投入する際、設置済みのブロックを乗り越えて川表側から川裏側へ移動しようとしたところ、ブロックとともに転倒し左足がブロックに挟まれ、骨折したもの。	石巻 土木部

：休業日数4日以上又は全治30日以上を負傷者

：宮城労働局統計による建設業における労働災害（休業日数4日以上）

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
1	R06.03.11 18:02 月曜日 晴	建築工事 重傷 栗原市築館字留場遠 の木2ー1ほか	交通事故（その他） 物上装置,運搬機械 乗物 乗用車, バス	工事関係者 21才 男	別工事（設備課発注工事）関係者がマンホール内で幹線ケーブルの取り付け作業を行っていたところ、マンホールから身を乗り出したところ、当工事の作業員が運転する乗用車と接触したもの。	瀬峰 県警本部

宮城県発注工事における事故の発生状況 【物損公衆災害】

(令和6年暦年)

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
1	R06.01.17 11:40 水曜日 晴	上下水道工事 大衡村駒場字上横前 地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	バックホウにて、水道管の位置を確認するため試掘していたところ、水道管に接触し破損させたもの。	仙台 企業局
2	R06.01.30 15:00 火曜日 晴	河川工事 栗原市築館字外南沢 地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	掘削作業中にバックホウが旋回した際、橋桁に添架されているNTTケーブルに接触し、カバーを破損させたもの。	瀬峰 土木部
3	R06.02.01 木曜日 晴	建築工事 栗原市栗原中野愛宕 下1-3外	埋設物破損（公衆） その他の装置等 人力機械工具等 手工具	埋設管	プールの給水管を破損させたもの。	瀬峰 教育庁
4	R06.02.12 10:30 月曜日 晴	区画整理工事（圃） 石巻市広沢地内	地上物衝突（公衆） 物上装置、運搬機械 乗物 乗用車、バス	住宅	工事用車両（軽トラック）が施行区域内へ進入する際に、住宅の擁壁に軽トラックのタイヤが接触し、擁壁の一部破損させたもの。	石巻 農政部
5	R06.02.15 木曜日 曇	建築工事 栗原市栗駒中野愛宕 下地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	既存枅を撤去作業中に、既存枅の下にある給水管を破損させたもの。	瀬峰 教育庁
6	R06.03.01 15:20 金曜日 晴	河川工事 栗原市一迫柳目曾根 除下地内	交通事故（道路） 物上装置、運搬機械 乗物 乗用車、バス	自動車・バイク	路肩に停車していた工事車両が後方確認を怠り発進し、道路を通過した一般車両と接触したものの。	瀬峰 土木部
7	R06.03.01 金曜日 ？	河川工事 刈田郡蔵王町円田字 中田75-1	地上物衝突（公衆） その他の装置等 人力機械工具等 人力機械	店舗	アタッチメントカバーを装着した状態で草刈り作業をしている際に、草刈り刃が住宅の壁にぶつかり、損傷させたもの。	大河原 土木部
8	R06.03.04 16:05 月曜日 曇	河川工事 気仙沼市松川地内	埋設物破損（公衆） 環境等 環境等 地山、岩石	埋設管	バックホウで掘削作業を行っていたところ、地山が崩壊し、切り回しをしていた水道管が破損し漏水が発生したものの。	石巻 土木部
9	R06.03.25 11:22 月曜日 晴	設備工事 仙台市泉区松稜4丁 目地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	掘削作業をしたところ、埋設管に接触し漏水したものの。	仙台 教育庁
10	R06.03.27 9:10 水曜日 晴	区画整理工事（圃） 仙台市青葉区上愛子 地内 小用水路5- 5号	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウ旋回時にアームが付近の架空線（NTT）に接触し切断させたもの。	仙台 農政部
11	R06.04.19 13:45 金曜日 晴	建築工事 大崎市鹿島台広長字 李師前44	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	工事関係者 電柱・電線	舗装工事の掘削を施工していたところ、バックホウ（0.5m級）のアームが電話線に接触し、校舎の外壁に設置されていた引き込み線を破断させたもの。	古川 土木部
12	R06.04.22 8:30 月曜日 晴	港湾・漁港工事 仙台市宮城野区蒲生 字町地先	その他 その他の装置等 その他装置、設備 その他の装置、設備	汚濁・汚染	ガントリークレーン3号機の輸送、据付作業で使用する作業台船上の燃料タンクからサーピスタックへ繋がる配管から油漏れ（A重油）が発生し、海に流出したものの。	仙台 土木部
13	R06.04.29 10:20 月曜日 晴	道路工事 富谷市穀田郷ノ目 24	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	バックホー0.1m3級を使用し掘削作業時に水道埋設管を破損させたもの。	仙台 土木部
14	R06.05.21 10:30 火曜日 晴	道路工事 仙台市宮城野区蒲生 字袋西2の8-1 地先	交通事故（道路） 物上装置、運搬機械 乗物 乗用車、バス	自動車・バイク	道路標示施工準備中に、現場付近の十字路交差点において、従道路の車両を交通誘導員が停止させていたにも関わらず、車両が発進し、主道路を通行してきた車両と接触したものの。	仙台 県警本部

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
15	R06.05.27 14:50 月曜日 曇	道路工事 気仙沼市本町二丁目 地内	地上物衝突（公衆） 環境等 環境等 地山、岩石	自動車・バイク	法肩付近の浮石が法面から転がり、仮設防護ネットを突き破り、通行していた自動車に接触したものの。	石巻 土木部
16	R06.06.17 11:17 月曜日 晴	道路工事 角田市横倉字桐木下 地内	地上物衝突（公衆） その他の装置等 人力機械工具等 人力機械	自動車・バイク	除草作業中、走行中の一般車両に飛び石が当たり、フロントガラスを破損させたものの。	大河原 土木部
17	R06.06.19 11:30 水曜日 晴	道路工事 白石市小原字中倉 地内	地上物衝突（公衆） その他の装置等 人力機械工具等 人力機械	自動車・バイク	除草作業中、歩車道境界ブロック（車道側）付近の砂利が飛び、走行中の一般車両（2トントラック）のフロントガラスが破損させたものの。	大河原 土木部
18	R06.06.20 14:30 木曜日 晴	道路工事 宮城県大崎市松山字 金ヶ崎地内	架空物破損（公衆） その他の装置等 人力機械工具等 人力機械	電柱・電線	歩道路肩（1.0m）の刈払い作業中、路肩法面に設置してある電力柱の控え線を草刈刃で切断したものの。	古川 土木部
19	R06.06.25 16:35 火曜日 雨	河川工事 出来川 石森橋下流 右岸（宮城県 大崎市石森付近）	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	除草作業中にバックホウモアを移動させた際、光ケーブルと接触し破損させたものの。	古川 土木部
20	R06.06.28 9:40 金曜日 曇	道路工事 名取市杉ヶ袋前沖地 内	地上物衝突（公衆） その他の装置等 人力機械工具等 人力機械	自動車・バイク	除草中に草刈り機で小石を飛ばし、走行中の一般車両の当たり、リアガラスを損傷させたものの。	仙台 土木部
21	R06.07.03 13:10 水曜日 曇	河川工事 宮城県名取市植松新 橋 川内沢川右岸 （仙台市東部道路直下付近）	その他 動力機械 建設用等機械 その他の建設機械	汚濁・汚染	除草作業中に草が繁茂していたため、段差があることを見落とし、搭乗式除草機械が河川内に転落したもの。（作業員は搭乗しておらず機械のみ転落）	仙台 土木部
22	R06.07.03 10:00 水曜日 晴	道路工事 宮城県大崎市田尻桜 田高野新堀地内	架空物破損（公衆） その他の装置等 人力機械工具等 人力機械	電柱・電線	除草工において、路肩（1.0m）の刈払い作業中に路肩に設置してある電力柱の控え線を草刈刃で切断したものの。	古川 土木部
23	R06.07.11 14:00 木曜日 晴	建築工事 宮城県大崎市鹿島台 広長字李師前44（自転車置場入口花壇側）	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	舗装工事において、路床のセメント改良作業を行っていたところ、バックホウのバケットが地下の埋設電線に接触し破損したものの。	古川 土木部
24	R06.07.17 9:30 水曜日 曇	道路工事 宮城県柴田郡川崎町 大字川内字七曲山	地上物衝突（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	自動車・バイク	バックホウに草刈アタッチメントを取り付けて除草作業を行っていたところ、アタッチメント部分がデリネーターに接触し、デリネーターの破片が走行中の車両に接触したものの。	大河原 土木部
25	R06.07.23 14:30 火曜日 晴	黒川郡大和町宮床字 笹倉地内	地上物衝突（公衆） 物上装置、運搬機械 乗物 乗用車、バス	公共施設	受電盤等の搬入した際に施設の車止めボールと接触し、ボール及び周囲の舗装を破損させたものの。	古川 土木部
26	R06.07.23 16:55 火曜日 晴	河川工事 仙台市若林区堰場 13番地	交通事故（道路） 物上装置、運搬機械 乗物 乗用車、バス	公共施設	現地踏査終了後、車両の方向転換が困難であったため、バックで車両走行時に橋梁の橋台部に接触し損傷させたものの。	仙台 土木部
27	R06.08.02 16:20 金曜日 晴	道路工事 本吉郡南三陸町志津 川字御前下 地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	舗装工事に先立ち、仮設ガードレールを設置する際に、道路を横断している電話線にバックホウのアームが接触し、電話線にたるみを生じさせたものの。	石巻 土木部
28	R06.08.05 14:30 月曜日 晴	建築工事 3号館と旧4号館の 間の通路(地面)	埋設物破損（公衆） 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 その他	埋設管	仮囲いの控えパイプを固定するための杭パイプを地面（アスファルト）へ打込み中、既存埋設給水管に当たってしまい、漏水が発生したものの。	仙台 経済商工観光
29	R06.08.05 9:30 月曜日 晴	道路工事 宮城県塩竈市字庚塚 地内	その他 環境等 環境等 立木等	自動車・バイク	支障木伐採中に伐採した木が車道側に倒れ、通過車両が枝部に乗り上げた際に、車両を破損させたものの。	仙台 土木部

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
30	RO6.08.07 9:30 水曜日 晴	その他 登米市米山町字善王 寺昭和新田地内	転倒 その他 その他の起因物 その他の起因物	その他	路側標識の更新作業中に、草で足を滑らせ、誤って作業場所脇の水田内に入り、0.5m程度の稲を折り、畦畔の一部を損壊させたものの。	瀬峰 県警本部
31	RO6.09.03 9:00 火曜日 曇	道路工事 利府町森郷新太子堂 内 仙台松島線 道 路上	地上物衝突（公衆） 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 その他	自動車・バイク	区画線工事に伴う道路規制を行うためにセーフティコーンを設置していたところ、右折レーン内に設置していたセフティコーンに一般車両が接触したものの。	仙台 土木部
32	RO6.09.10 15:50 火曜日 晴	道路工事 県道251号線：石 巻港インター線 東 松島市赤井字七反谷	地上物衝突（公衆） その他の装置等 人力機械工具等 人力機械	自動車・バイク	中央分離帯の除草作業を行っていたところ、作業区間脇を走行していた一般車両に飛び石が当たり、リアガラスを破損させたものの。	土木部
33	RO6.09.27 13:30 金曜日 晴	建築工事 旧江合川砂防工事事務 所解体工事 資料 倉庫	その他 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	公共施設	資料倉庫をバックホウで解体作業中、バックホウを旋回させた際に付近にあったスノーボールラックに接触し、ラック単管で車庫壁面を損傷させたものの。	古川 土木部
34	RO6.10.04 23:30 金曜日 晴	道路工事 (国)286号 名取市 高舘熊野堂余方中東 地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 一般動力機械 その他の一般動力機械	埋設管	切削機で舗装版切断作業中、既設As舗装版中に銅線（速度違反自動取締装置の一部）が埋設されており、切削機にて銅線を切断したものの。	仙台 土木部
35	RO6.10.10 16:50 木曜日 晴	建築工事 アリーナ棟 西面	地上物衝突（公衆） 動力機械 一般動力機械 その他の一般動力機械	公共施設	外壁改修工事（ひび割れ補修）において、電動ピックで躯体を研っていたところ、破片が窓ガラスに当たり破損したものの。	瀬峰 土木部
36	RO6.10.22 10:35 火曜日 晴	橋梁工事 名取市増田1丁目付 近 一般県道仙台名 取線(増田橋)	地上物衝突（公衆） 動力機械 建設用等機械 その他の建設機械	公共施設	橋梁点検車(BT-200)を橋梁の歩道部に設置する際、アウトリガーのアームを伸ばすスペースを確保するために後進させた際にアウトリガーが地覆と接触し、地覆が損傷したものの。	仙台 土木部
37	RO6.10.28 14:45 月曜日 曇	砂防工事 宮城県仙台市宮城野 区岩切入生沢60 福王 准様宅	交通事故（道路） 物上装置、運搬機械 乗物 乗用車、バス	住宅	現地調査が終了し帰社するために移動していたところ、一般車両を避けようとした際に住宅のコンクリート塀に接触し、損傷させたものの。	仙台 土木部
38	RO6.11.15 14:00 金曜日 晴	建築工事 宮城県大崎市古川大 崎字富国88地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 一般動力機械 その他の一般動力機械	埋設管	鶏舎棟の基礎部分の解体作業中、鶏舎の基礎に近接で埋設されていた給水管（以前鶏舎の稼働時に使用していた給水管（40mm））が振動等により給水管接合部分から漏水したものの。	古川 土木部
39	RO6.11.18 15:11 月曜日 曇	河川工事 栗原市若柳武鎗 上 在沖地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	右岸堤防天端からバックホウ（0.45m3）ロングアームで堆積土砂撤去作業を行っていた際に上空架線を切断したものの。	瀬峰 土木部
40	RO6.11.26 8:30 火曜日 晴	橋梁工事 登米市迫町字西館下 139-1地先	交通事故（道路） 物上装置、運搬機械 乗物 乗用車、バス	電柱・電線	路盤材を運搬していたダンプトラックが後進した際に電柱に接触したものの。	瀬峰 土木部
41	RO6.11.27 9:22 水曜日 晴	河川工事 登米市南方町照井	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	パイプライン工において、パイプライン埋設のための掘削作業において、事前に台帳等で確認していた位置とは異なる位置に水道管があり、バックホウによる掘削の際に水道管（PPφ25）を破損したものの。	瀬峰 土木部
42	RO6.11.28 10:50 木曜日 晴	道路工事 加美郡加美町字原町 桜檀地内外	交通事故（その他） 動力機械 建設用等機械 高所作業車	公共施設	高所作業車を歩道に駐車し、照明灯の調査点検をしており、照明灯調査終了後、車道に出る際に、車両右後部をガードパイプに接触させたものの。	古川 土木部
43	RO6.11.28 13:15 木曜日 晴	道路工事 気仙沼市最知川原地 内	交通事故（道路） 物上装置、運搬機械 乗物 乗用車、バス	自動車・バイク	土砂運搬中に、道路沿いの店舗から一般車両が急に飛び出すように車道に出てきたため、残土運搬のダンプトラック前方左側に軽トラックが正面から追突したものの。	石巻 土木部
44	RO6.12.10 16:00 火曜日 晴	揚排水機場工事 南田排水機場	架空物破損（公衆） 物上装置、運搬機械 動力クレーン等 クレーン	電柱・電線	水中ポンプを片付けるため、ユニッククレーン(4t)でポンプを吊り上げる際にオペレーターがブームを倒した時に、引込柱から機場へ向かっている電線にブームが接触し破損させたものの。	大河原 農政部

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
45	R06.12.12 14:50 木曜日 晴	建築工事 仙台市宮城野区田子 一丁目4-1	埋設物破損（公衆）	電柱・電線	ベデストリアンデッキ基礎地中梁解体時、地中梁解体し重機ですくいあげた際に弱電線2本切断したもの。	仙台 経済商 工観光
46	R06.12.12 16:30 木曜日 晴	道路工事 (主) 仙台松島線外 宮城郡利府町利府 地内外	地上物衝突（公衆） その他の装置等 人力機械工具等 人力機械	自動車・バイク	街路樹マス内の草刈り中、飛石により通過車両のリアガラスを損傷させたもの。	仙台 土木部
47	R06.12.19 11:00 木曜日 晴	砂防工事 宮城県石巻市高木地 内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	工事用道路設置のための掘削を実施していたところ、地中に埋設されていた送水管（φ40）を破損させてしまったもの。	石巻 土木部
48	R06.12.20 15:00 金曜日 晴	建築工事 船岡支援学校校舎棟 1 屋根2	火災 その他の装置等 溶接装置 ガス溶接装置	公共施設	屋根の防水工事施工におけるガスバーナーを使用し防水シートを張り付ける工程で、ガスバーナーの熱風が近くの網戸まで届き、網戸の一部が溶けたもの。	大河原 土木部
49	R06.12.23 16:15 月曜日 雪	河川工事 大崎市古川穂波地内	地上物衝突（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	公共施設	市道（歩道）を終日通行止め規制にて土砂掘削を行っていたところ、ロングバックホウを旋回した際に、カウンターウエイト後方が街路灯に接触し破損したもの。	古川 土木部
50	R06.12.24 1:00 火曜日 晴	上下水道工事 多賀城市大代1丁目 16-1付近（仙台港 多賀城地区経路緑地	地上物衝突（公衆） 物上装置、運搬機械 乗物 乗用車、バス	公共施設	朝礼後、交通誘導員が工事車両を誘導するため公園内の現場へ通勤車両で向かい、配備するために通勤車両を所定の位置へ駐車しようとした際、周囲が暗かったためベンチに接触し、破損させてしまったもの。	仙台 企業局

宮城県発注工事における事故の発生状況 【 もらい事故】

(令和6年暦年)

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
1	R06.01.17 18:00 水曜日 曇	その他 栗原市一迫川口地内	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 乗物 乗用車, バス	自転車・歩行者	除雪作業中に、対向車の車が衝突してきたものの。	瀬峰 土木部
2	R06.01.27 14:00 土曜日 晴	道路工事 大崎市古川竹ノ内地内	交通事故(道路) 仮設,建築,構築物等 仮設,建築,構築物等 建築物, 構築物	仮設物	一般の乗用車が工事用バリケードに前方不注意で接触し、破損したものの。	古川 土木部
3	R06.03.13 10:15 水曜日 晴	道路工事 気仙沼市本町2丁目地内	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 乗物 乗用車, バス	自動車・バイク	工事車両が信号待ちをしていたところ、前方の乗用車が後退してきたため、接触したものの。	石巻 土木部
4	R06.04.09 13:40 火曜日 曇	その他 重傷 大崎市鳴子温泉鬼首岡台	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 乗物 乗用車, バス	一般住民 90才 男	交通誘導を終えて帰社している途中で、一般の方が運転する車とぶつかったものの。	古川 土木部
5	R06.07.17 11:13 水曜日 曇	橋梁工事 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字須金岳地内	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 乗物 その他	自動車・バイク	大型車両が止まれの誘導を振り切り、規制車両に衝突したものの。	古川 土木部
6	R06.08.14 11:30 水曜日 曇	道路工事 牡鹿郡女川町市場通り29付近 国道308号道路路肩	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 乗物 乗用車, バス	自動車・バイク	お盆休み期間の現場パトロールの際、路肩に駐車していたところ、後方から一般車両に追突され、車両の破損及び現場代理人が「むち打ち」を負ったものの。	土木部
7	R06.08.21 1:30 水曜日 晴	道路工事 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首花刈岳地内	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 乗物 乗用車, バス	仮設物	終日片側交互通行している規制帯に一般車両が追突したものの。	古川 土木部
8	R06.10.06 18:40 日曜日 雨	設備工事 泉警察署 署内駐車場	交通事故(その他) 物上装置,運搬機械 乗物 乗用車, バス	自動車・バイク	現場事務所敷地内に駐車していた工事車両に泉警察署依頼のレッカー車がバックしてきて接触したものの。	仙台
9	R06.11.16 17:00 土曜日 曇	道路工事 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首花刈岳地内	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 乗物 乗用車, バス	仮設物	工事に伴い終日片側交互通行で交通規制を実施していた規制帯に一般車両が追突したものの。	古川 土木部
10	R06.11.20 18:00 水曜日 曇	設備工事 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目1-20 ふるさとビル、駐車	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 乗物 乗用車, バス	自動車・バイク	ふるさとビル駐車場2階にて駐車中(被災者は不在)の工事関係車両に一般車両が出庫の際に接触したものの。	仙台 総務部
11	R06.12.10 10:50 火曜日 晴	河川工事 気仙沼市朝日町	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 乗物 乗用車, バス	自動車・バイク	残土運搬中のダンプが右折しようとして徐行した際、一般車両が一時停止をしないままダンプトラックの右側角付近に接触したものの。	石巻 土木部
12	R06.12.27 7:22 金曜日 雪	道路工事 (主) 県51号 宮城県白石市福島八重木山地区	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 乗物 乗用車, バス	自動車・バイク	除雪トラックが対向車が通り過ぎるのを待っていた時に後方の車両に追突されたもの。なお追突された時は後方作業灯、回転灯、ハザードランプと全灯であった。	大河原 土木部