



# 【面瀬川河川災害復旧工事】 進捗状況

## 進捗状況

令和4年5月27日に完成しました。

### ① 令和4年5月末現在の状況





# 【面瀬川河川災害復旧工事】進捗状況

## 事業概要

復旧延長 L=404m 右岸L=202m 左岸L=202m


築堤工 L=404m

## 事業位置



2級河川面瀬川水系面瀬川  
気仙沼市松崎片浜地内外

## 計画平面図




① 右岸側 着手前 平成26年12月



右岸側 着手前 平成26年12月



## 計画横断面図



② 左岸側 着手前 平成26年12月



左岸側 着手前 平成26年12月



# 【面瀬川河川災害復旧工事】進捗状況

## 進捗状況

令和4年5月27日に完成しました。

## ② 令和4年5月末現在の状況

