


【桜川水系桜川】 進捗状況

事業概要

復旧延長	L=558.0m
河川土工	築堤盛土工 V=124,100m ³
法覆護岸工	コンクリートブロック工(2t型) A=22,008m ²
樋門・樋管	樋門工 N=3基
道路改良工	付替道路工 N=1式


事業位置



二級河川・桜川水系桜川

南三陸町志津川字清水浜地内

計画平面図



① 着手前 平成26年11月



② 着手前 平成26年11月




計画横断面図

桜川復旧標準断面図

S=1:200

NO. 22



③ 着手前 平成26年11月



④ 着手前 平成26年11月



【桜川水系桜川】 進捗状況

進捗状況

現在(令和元年8月末)の進捗状況は**100%**です。(先月は98.0%)
令和元年7月16日に完成しています。

① 令和元年8月末現在の状況



【工事施工箇所全景】

② 令和元年8月末現在の状況



【工事施工箇所全景】

③ 令和元年8月末現在の状況



【築堤・護岸】JR気仙沼線より上流側全景

④ 令和元年8月末現在の状況



【築堤・護岸】JR気仙沼線より上流側全景