

東日本大震災における被害等状況

2011/8/3 16:49

市町村	人的被害					住家被害						ライフライン復旧状況(津波で流出した地域を除く)			避難所状況		火災状況	その他
	死者	行方不明者	重傷	軽傷	その他	全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	非住家被害	電気	都市ガス	水道	避難所数	避難者数	火災発生 件数	被害の大きい箇所
	人	人	人	人	人	棟	棟	棟	棟	棟	棟				施設	人		
仙台市	704	33	274	2,002	0	19,233	38,312	48,866	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	39	沿岸部及び丘陵地(宅地)
石巻市	3,150	890	調査中	調査中	調査中	19,065	3,354	10,199	6,549	9,576	7,301	復旧	復旧	ほぼ復旧	73	2,979	門脇地区	沿岸部及び河口部
塩竈市	20	1	2	8	調査中	682	2,784	3,973	調査中	調査中	892	復旧	復旧	復旧	0	0	2	北浜・貞山通・海岸通・港町・浦戸
気仙沼市	999	417	調査中	調査中	調査中	8,492	2,259	2,163	調査中	調査中	9,974	復旧	ほぼ復旧	復旧	33	1,413	沿岸域 大島地区	沿岸一帯
白石市	1	0	0	18	0	45	485	1,783	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	1	22	1	なし
名取市	911	85	調査中	調査中	調査中	2,778	909	7,767	調査中	調査中	2,331	復旧	復旧	復旧	0	0	12	関上, 下増田
角田市	0	0	0	4	0	13	109	627	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	阿武隈堤防法面崩壊
多賀城市	188	3	調査中	調査中	調査中	1,634	2,827	4,734	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	2	133	19	町前・桜木・八幡・明月 宮内・栄大代・鶴ヶ谷
岩沼市	181	1	7	286	0	719	1,505	2,351	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	東部地区 玉浦地区
登米市	0	5	11	40	調査中	177	956	2,667	調査中	3	727	復旧	被害なし	復旧	10	318	5	調査中
栗原市	0	0	6	544	0	51	218	3,099	0	3	48	復旧	被害なし	復旧	6	148	0	若柳,高清水,金成
東松島市	1,044	106	調査中	調査中	調査中	4,589	4,672	2,471	調査中	調査中	調査中	ほぼ復旧	被害なし	ほぼ復旧	15	282	0	太平洋沿岸
大崎市	4	0	56	147	0	493	1,598	5,532	調査中	調査中	328	復旧	被害なし	復旧	39	631	6	田尻, 古川
蔵王町	0	0	0	0	0	13	103	968	0	0	512	復旧	被害なし	復旧	7	78	0	なし
七ヶ宿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
大河原町	0	0	0	0	1	9	117	1,058	0	0	90	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
村田町	0	0	0	1	0	9	101	537	0	0	161	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	字町地区中心部
柴田町	2	0	3	1	調査中	13	152	1,014	0	0	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	なし
川崎町	0	0	0	0	3	0	14	300	0	0	1	復旧	被害なし	復旧	8	107	0	小野地区
丸森町	0	0	0	0	0	1	17	471	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	1	31	0	なし
亘理町	256	5	1	調査中	43	2,458	1,028	1,951	調査中	調査中	調査中	ほぼ復旧	被害なし	ほぼ復旧	0	0	2	荒浜・吉田東部地区
山元町	670	25	9	81	調査中	2,196	1,038	1,081	調査中	調査中	調査中	ほぼ復旧	被害なし	ほぼ復旧	1	51	0	沿岸沿い
松島町	2	0	3	34	0	213	1,321	1,184	184	79	調査中	復旧	被害なし	復旧	1	27	0	松島海岸地区
七ヶ浜町	66	6	調査中	調査中	調査中	729	460	1,067	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	調査中
利府町	1	1	1	0	調査中	59	508	1,732	43	9	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	浜田地区, 須賀地区
大和町	0	0	0	7	0	39	159	628	0	0	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	なし
大郷町	1	0	1	4	1	33	106	565	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
富谷町	0	0	2	31	0	13	405	3,427	0	0	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	2	なし
大衡村	0	1	0	4	0	0	8	764	0	0	7	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
色麻町	0	0	0	9	0	0	7	159	0	0	2	復旧	被害なし	復旧	1	11	0	なし
加美町	0	0	0	33	0	8	23	477	0	0	109	復旧	被害なし	復旧	1	36	0	なし
涌谷町	1	2	3	44	0	124	524	402	0	0	527	復旧	被害なし	復旧	1	7	0	なし
美里町	0	1	16	48	0	124	470	2,646	0	0	1,437	復旧	被害なし	復旧	2	56	0	なし
女川町	526	415	調査中	調査中	2	2,937	326	625	調査中	調査中	1,486	ほぼ復旧	被害なし	ほぼ復旧	10	515	3	女川地区
南三陸町	549	437	調査中	調査中	調査中	3,167	144	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	被害なし	ほぼ復旧	17	1,845	22	沿岸部
計	9,276	2,434	395	3,346	50	70,116	67,019	117,288	6,776	9,670	25,933				229	8,690		

※上記には、4月7日・7月25日・7月31日の余震の被害を含んでいます。