



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |             |
|---------|-------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊     |
| 箇所番号    | N205K0063   |
| 箇所名     | 鹿の子3        |
| 所在地     | 気仙沼市本吉町鹿の子  |
| 調査機関    | 宮城県気仙沼土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 441」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)


|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

令和6年度

急傾斜地の位置 箇所番号 N205K0063 箇所名 鹿の子3 所在地 気仙沼市本吉町鹿の子



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)      |  |
| 著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域) |  |
| それ以外の区域                       |  |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 |
|    | ▲ 下端 |        |

## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]