


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |             |
|---------|-------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊     |
| 箇所番号    | N205K0869   |
| 箇所名     | 西舞根1        |
| 所在地     | 気仙沼市唐桑町西舞根  |
| 調査機関    | 宮城県気仙沼土木事務所 |



位置図 (S=1:200,000)

位置図 (S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 7JHf 441」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|         |      |           |     |      |     |            |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N205K0869 | 箇所名 | 西舞根1 | 所在地 | 気仙沼市唐桑町西舞根 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|------------|

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|



### 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

[illegible]