



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K1611
箇所名	芳ノ口1
所在地	気仙沼市芳ノ口
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 7JHF 441」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度 令和7年度

急傾斜地の位置 箇所番号 N205K1611 箇所名 芳ノ口1 所在地 気仙沼市芳ノ口



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

[illegible]