


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N606K0533
箇所名	岩沢8
所在地	南三陸町入谷字岩沢
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 7JHF 441」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N606K0533	箇所名	岩沢8	所在地	南三陸町入谷字岩沢
---------	------	-----------	-----	-----	-----	-----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N606K0533	箇所名	岩沢8	所在地	南三陸町入谷字岩沢
---------	------	-----------	-----	-----	-----	-----------

[illegible][illegible]