

津波到達の状況

横須賀防潮樋門周辺（山元町）



震災前（平成22年2月）




地震による亀裂

地震直後（津波到達前）（平成23年3月11日15時頃）



津波到達時（平成23年3月11日17時頃）



海岸浸水状況（平成23年3月12日6時50分頃）



防潮樋門浸水状況（平成23年3月12日7時頃）



被災後の状況（平成23年4月1日15時20分頃）



位置図

今回の地震による津波の高さは、仙台管区気象台の発表では、石巻市鮎川で8.6m以上、仙台港で7.2mとされています。また、「東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ」による推定では、南三陸町志津川で15.9m、女川漁港で14.8m、南三陸町歌津で14.7mの津波が到達したとされています。