



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第146号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日 |

| | |
|---------|-------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N205K0844 |
| 箇所名 | 大浦1 |
| 所在地 | 気仙沼市大浦 |
| 調査機関 | 宮城県気仙沼土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第146号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日 |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

| | |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

| | | | | | | |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N205K0844 | 箇所名 | 大浦1 | 所在地 | 気仙沼市大浦 |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|--------|



| | |
|-------------------------------|---|
| 危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域) | ■ |
| 著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域) | ■ |
| | ■ |
| それ以外の区域 | ■ |

0 50 100 m

凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

