


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第146号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日  |

|         |              |
|---------|--------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊      |
| 箇所番号    | N205K1191    |
| 箇所名     | 東八幡前の3       |
| 所在地     | 気仙沼市東八幡前、大峠山 |
| 調査機関    | 宮城県気仙沼土木事務所  |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R6JHf 43」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第146号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日  |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |        |     |              |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|--------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N205K1191 | 箇所名 | 東八幡前の3 | 所在地 | 気仙沼市東八幡前、大峠山 |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|--------------|



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)      |  |
| 著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域) |  |
| 土石等の堆積の高さが3mを超える区域            |  |
| それ以外の区域                       |  |

|    |  |    |  |      |
|----|--|----|--|------|
| 凡例 |  | 上端 |  | 横断測線 |
|    |  | 下端 |  |      |

