



# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	宮城県告示第146号
告示年月日	令和8年3月13日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N205K1209
箇所名	松川前1
所在地	気仙沼市松川
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:25,000) 宮城県



位置図(S=1:200,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 6JHF 434」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第146号
告示年月日	令和8年3月13日

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N205K1209	箇所名	松川前1	所在地	気仙沼市松川
---------	------	-----------	-----	------	-----	--------



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)	[Yellow box]	
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域	[Orange box]
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	[Red box]
それ以外の区域	[Pink box]	

凡例	■ 上端	— 横断測線
	▲ 下端	

