



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第146号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日 |

| | |
|---------|-------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N205K1299 |
| 箇所名 | 西八幡前7 |
| 所在地 | 気仙沼市西八幡前 |
| 調査機関 | 宮城県気仙沼土木事務所 |



位置図(S=1:25,000) 宮城県



位置図(S=1:200,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 6JHf 434」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第146号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日 |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

| | |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

| | | | | | | |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N205K1299 | 箇所名 | 西八幡前7 | 所在地 | 気仙沼市西八幡前 |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|----------|



| | |
|-------------------------------|---|
| 危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域) | |
| 著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域) | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域 |
| | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |
| | それ以外の区域 |

| | | |
|----|------|--------|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 |
| | ▲ 下端 | |

