


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)


表紙 位置図

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第143号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日  |

|         |             |
|---------|-------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊     |
| 箇所番号    | N444K0001   |
| 箇所名     | 東原          |
| 所在地     | 加美郡色麻町四竈字東原 |
| 調査機関    | 宮城県北部土木事務所  |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 504」本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第143号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日  |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |    |     |             |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N444K0001 | 箇所名 | 東原 | 所在地 | 加美郡色麻町四竈字東原 |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|-------------|



|    |      |        |                     |  |
|----|------|--------|---------------------|--|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 | — 危害のおそれのある土地の区域    | — 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲 |
|    | ▲ 下端 |        | — 著しい危害のおそれのある土地の区域 | — 土石等の堆積高が3mを超える範囲                       |

