



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	宮城県告示第176号
告示年月日	平成27年2月24日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-自-1626(1321001626)
箇所名	大峯前の3
所在地	登米市登米町大字日根牛大峯前, 中山
調査機関	宮城県東部土木事務所登米地域事務所



位置図 (S=1:25,000)



位置図 (S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第176号
告示年月日	平成27年2月24日

調査年度	平成24年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-自-1626(1321001626)	箇所名	大峯前の3	所在地	登米市登米町大字日根牛大峯前, 中山
---------	------	-----------------------	-----	-------	-----	--------------------



危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域		

凡例		上端		横断測線
		下端		

