



# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第176号 |
| 告示年月日 | 平成27年2月24日 |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊              |
| 箇所番号    | Ⅱ-自-1632(1321001632) |
| 箇所名     | 入谷の2                 |
| 所在地     | 登米市登米町大字日根牛中山, 入谷    |
| 調査機関    | 宮城県東部土木事務所登米地域事務所    |



位置図 (S=1:200,000)



位置図 (S=1:25,000)


この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平25情複、第211号)

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第176号 |
| 告示年月日 | 平成27年2月24日 |

|      |        |
|------|--------|
| 調査年度 | 平成24年度 |
|------|--------|

|         |      |                       |     |      |     |                   |
|---------|------|-----------------------|-----|------|-----|-------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-自-1632(1321001632) | 箇所名 | 入谷の2 | 所在地 | 登米市登米町大字日根牛中山, 入谷 |
|---------|------|-----------------------|-----|------|-----|-------------------|



|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害警戒区域)      |   |  |
| 著しい危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害特別警戒区域) | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |
|                                | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域  |  |
| それ以外の区域                        |   |  |

|    |  |    |  |      |
|----|--|----|--|------|
| 凡例 |  | 上端 |  | 横断測線 |
|    |  | 下端 |  |      |



