


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	宮城県告示第917号
告示年月日	平成29年10月10日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-自-1780(1321001780)
箇所名	山根の11
所在地	登米市豊里町山根
調査機関	宮城県東部土木事務所登米地域事務所



位置図 (S=1:200,000)



位置図 (S=1:25,000)

宮城県

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000及び電子地形図20万を複製したものである。(承認番号 平29情複、第255号)」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第917号
告示年月日	平成29年10月10日

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-自-1780(1321001780)	箇所名	山根の11	所在地	登米市豊里町山根
---------	------	----------------------	-----	-------	-----	----------



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を越える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを越える区域	
	それ以外の区域	

凡例		上端		横断測線
		下端		

