

土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)


表紙 位置図

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第144号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日 |

| | |
|---------|--------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N501K0125 |
| 箇所名 | 相野沼の2 |
| 所在地 | 遠田郡涌谷町上郡字相野沼 |
| 調査機関 | 宮城県北部土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 504」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第144号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日 |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

| | |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

| | | | | | | |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|--------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N501K0125 | 箇所名 | 相野沼の2 | 所在地 | 遠田郡涌谷町上郡字相野沼 |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|--------------|



| | | | | |
|----|------|--------|---------------------|------------------------------------------|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 | ▭ 危害のおそれのある土地の区域 | ▭ 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲 |
| | ▲ 下端 | | ▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域 | ▭ 土石等の堆積高が3mを超える範囲 |

