

第 23 回評価委員会

モニタリング結果の総合評価（資料編）

1. 処分場における廃棄物処分の状況	1	4. モニタリングの実施状況	41
1.1 埋立処分の開始から終了までの処分場の経緯	1	4.1 生活環境モニタリング計画	41
1.2 埋設廃棄物量	6	4.2 モニタリングの実施状況	41
1.3 廃棄物の種類	7	4.3 周辺地下水モニタリングの強化	47
2. 実施計画策定時（平成 18 年度）における処分場の状況	10	5. モニタリング結果	49
2.1 実施計画書策定の流れと調査の経緯	10	5.1 ガスの発生状況	49
2.2 処分場の地盤状況	11	5.2 放流水及び河川水水質	52
2.3 地盤の透水性	16	5.3 処分場内廃棄物により汚染された浸透水の地下水への拡散 又はそのおそれの把握に関する環境モニタリング	54
2.4 埋立廃棄物の有害物質含有状況	17	5.4 処分場内の状況把握に関する環境モニタリング	71
2.5 盛土層、自然地盤を対象とした有害物質含有状況	18		
2.6 地下水の流れ	19		
2.7 浸透水・地下水の水質	26		
2.8 ガスの発生状況	27		
3. 支障除去対策の実施状況	31		
3.1 緊急対策	31		
3.2 支障除去対策	32		
3.3 実施計画に基づく支障除去対策の実績	34		

平成 28 年 10 月 31 日

宮城県

