

東日本大震災被害の記録: 写真(仙台二華中学校高等学校)

建物

校舎① 7階被服室前暖房用給水管破損



校舎② 7階被服室前天井ボード破損



校舎③ 6階選択教室スライディングウォール破損及び周辺壁面破損

