

# 東日本大震災の被害の記録

# 柴田農林高等学校

## 【校舎等】

① 関ガラス破損



② 機械工作室吊り棚崩落




③ 武道場電灯脱落



④ 林産加工室外壁落下



⑤ 校内電柱支線の弛み



⑥ ウエイトリフティング場内壁破損



【体育館】

① ア枠の破損



②天井破損




② テーブル床のずれ



④ブレスの変形



⑤内壁破損



⑥床の沈下 (写真右側に傾斜)

