

東日本大震災被害の記録: 写真(気仙沼向洋高等学校)



グラウンドに襲来してくる津波(南校舎屋上から)

プレハブ校舎へ津波が襲来(北校舎が大規模改修工事のため仮設校舎授業を行っていた)



グラウンドに襲来した津波(南校舎屋上から)

北校舎と南校舎の間に襲来してきた津波(南校舎屋上から)





屋内運動場の被災状況(南校舎屋上から)

生徒昇降口と生徒会館に民家が流れ着いた状況



被災した校舎

