

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場対策 についての県からのお知らせ

5月号

令和元年5月1日
宮城県


発行：竹の内産廃処分場対策室
電話：022-211-2691

1 発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査の結果（平成31年3月）について

処分場の状況を把握するため、毎月、場内の観測井戸で、発生するガスの硫化水素等の濃度を調査するとともに、場内浸透水、下流地下水及び放流水の水質調査を実施しています。

平成31年3月の調査結果は以下のとおりでした。

- (1) 調査日 平成31年3月5日（火）
- (2) 調査地点 26地点
- (3) 調査結果



調査年月日：平成31年3月5日（気圧：1.015hPa）

地点名		浸透水観測井戸																
調査項目		7-2	7-4	H16-10	H16-11	No.3	No.3a	No.3b	No.5	No.5a	No.5b	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	H26-3a	H26-3b
水質	水位 (m)	-3.21	-3.26	-3.26	-3.99	-	-	-2.32	-	-	-3.90	-3.84	-2.85	-18.71	-3.24	-3.41	-1.94	-2.00
	孔内温度(管頭下1m) (°C)	9.9	10.9	8.7	10.4	8.6	8.8	9.7	8.3	9.8	13.5	9.9	6.3	12.6	9.1	8.2	15.3	11.7
	気温 (°C)	10.4	12.4	11.1	13.7	11.6	11.3	11.3	12.3	12.8	11.6	11.8	12.1	13.4	13.3	12.9	12.6	12.6
	水温 (°C)	19.1	17.6	21.0	17.8	-	-	18.3	-	-	21.0	18.2	16.0	16.5	19.6	18.1	13.3	13.6
	透視度 (cm)	50以上	50以上	50以上	18	-	-	50以上	-	-	50以上	50以上	50以上	50以上	36	50以上	17	27
	pH	7.0	7.2	7.7	7.4	-	-	7.6	-	-	7.0	7.3	7.5	8.6	7.2	7.5	7.0	7.2
	硫酸イオン (mg/l)	26	0.1未満	0.2	1.4	-	-	0.3	-	-	49	0.1	250	0.9	0.1未満	0.3	5.3	0.1
	塩化物イオン (mg/l)	21	50	100	100	-	-	51	-	-	29	67	210	180	660	65	31	29
発生ガス	電気伝導率 (mS/m)	150	120	110	230	-	-	100	-	-	160	160	180	100	510	66	68	68
	酸化還元電位 (mV)	110	82	31	120	-	-	54	-	-	100	68	-17	32	84	59	140	190
	硫化水素 (ppm)	0.2未満	1.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2.0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	10	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	二酸化炭素 (%)	0.25未満	4.0	0.25未満	0.25未満	1.8	0.4	5.3	12	5.1	8.2	1.3	2.9	0.25未満	4.3	1.1	0.25未満	0.25未満
	酸素 (%)	19	7	19	20	6未満	19	9	6未満	11	6未満	15	11	6未満	10	16	21	21
メタン (%)	0	47	9	0	81	0	4	17	0	0	27	38	36	68	12	0	2	
発生ガス量 (L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.55	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.12	0.65	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

地点名		下流地下水観測井戸								放流水
調査項目		Loc.1	Loc.1a	Loc.1b	H16-1b	H16-15	H26-1a	H26-1b	H26-2	
水質	水位 (m)	-1.29	-1.24	-0.89	-1.07	-0.97	-1.10	-1.70	-0.95	-
	水温 (°C)	12.3	11.1	10.2	11.6	12.2	10.8	11.8	9.1	7.1
	透視度 (cm)	50以上	50以上	15	20	41	24	50以上	21	50以上
	pH	7.3	7.2	7.0	6.4	7.1	7.6	7.5	7.2	8.0
	硫酸イオン (mg/l)	33	0.1未満	0.1未満	0.1	38	0.3	33	3.3	4.5
	塩化物イオン (mg/l)	180	140	150	16	34	17	170	42	120
	電気伝導率 (mS/m)	66	67	62	42	50	40	60	63	160
	酸化還元電位 (mV)	220	150	170	160	150	170	200	110	220

※ 表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。

※ 地点名7-2、7-4、H16-10、H16-11、No.3a、No.3b、No.5a、No.5bでは、発生したガスを活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度はいずれも0.2ppm未満でした。
なお、掲載している発生ガスの数値は、処理を行う前のデータです。

※ 処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下流側の地下水と放流水を毎月測定しています。(Loc.1a、Loc.1bは平成23年度から測定を開始しています。)

2 硫化水素モニタリング結果（平成31年3月）について

処分場内で発生した硫化水素の状況を、24時間連続で調査しています。

平成31年3月の調査結果は次のとおりでした。

(1) 測定期間

平成31年3月1日（金）から
平成31年3月31日（日）まで

(2) 測定地点

測定地点1：発生ガス処理施設付近
測定地点2：村田第二中学校



(3) 測定結果

	硫化水素の最大濃度 (ppm)	認知閾値濃度*1 超過回数 (回)	規制基準濃度*2 超過回数 (回)	全測定回数*3 (回)
測定地点1	0	0	0	89,174
測定地点2	0	0	0	83,882

*1 認知閾値濃度：硫化水素においてあることがわかる弱いにおい(0.006ppm)。

*2 規制基準濃度：悪臭防止法を準用した場合に硫化水素の規制基準として示される濃度範囲のうち最も低い濃度 (0.02ppm)。

*3 全測定回数：機器点検等による欠測を除いた全測定回数。

3 5月の環境調査等について

今月は次のとおり環境調査や巡回点検を実施する予定です。

(1) 環境調査（調査日は天候等により変更する場合があります。）

① 発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査・・・5月13日（月）

処分場内の観測井戸17地点で発生しているガスの量や硫化水素濃度等を調査します。また、処分場内の観測井戸から採取する浸透水、処分場下流側や場外の観測井戸から採取する地下水及び放流水の水質調査を行います。

② 水質調査（ダイオキシン類調査）・・・5月16日（木）

処分場内や周辺の観測井戸から採取する浸透水又は地下水のダイオキシン類調査を行います。（放流水は6月に調査予定です。）

③ 水質調査・・・5月22日（水）

処分場内や周辺の観測井戸から採取する浸透水又は地下水、放流水及び荒川の河川水の水質調査を実施します。

④ 地中温度調査・・・5月23日（木）

処分場内外の観測井戸22地点で地中温度調査を行います。

(2) 巡回点検

処分場の巡回点検を毎週2回及び随時実施して、処分場の覆土や発生ガス処理施設等の点検を行い、処分場の適切な維持管理に努めています。