



番 1 - 4

1. 公共用水域環境基準点におけるBOD (COD) の75%水質値及び平均値の経年変化	
(1) 気仙沼、本吉河川	2
(2) 北上川、旧北上川	3
(3) 迫川、江合川	4
(4) 鳴瀬川、吉田川	5
(5) 松島湾河川	6
(6) 名取川、広瀬川	7
(7) 名取、岩沼市内河川	8
(8) 阿武隈川、白石川	9
(9) 気仙沼湾、志津川湾	10
(10) 松島湾、石巻地先海域	11
(11) 仙台港、二の倉地先海域	12
2. 公共用水域環境基準(健康項目)超過地点の年平均値経年及び経月変化	13


(1) 気仙沼・本吉河川




(2) 北上川・旧北上川




(3) 迫川・江合川




(4) 嘴瀬川・吉田川




(5) 松島湾河川




## (6) 名取川・広瀬川




(7) 名取・岩沼市内河川





(8) 阿武隈川・白石川













(9) 気仙沼湾・志津川湾



## (10) 松島湾・石巻地先海域



## (11) 仙台港・二の倉地先海域




凡例 ◇: 75% 値  
●: 平均値


## 環境基準(健康項目)超過地点の年平均値経年及び経月変化

### ■経年変化


<迫川中流>五輪原橋 ふつ素




<迫川中流>久保橋 ふつ素



<江合川上流>鳴子ダム流入部 硫素




<江合川上流>鳴子ダム流入部 ほう素




### ■経月変化


<迫川中流>五輪原橋 ふつ素



<迫川中流>久保橋 ふつ素



<江合川上流>鳴子ダム流入部 硫素



<江合川上流>鳴子ダム流入部 ほう素

