



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第147号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日 |

| | |
|---------|---------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N606K0331 |
| 箇所名 | 大船沢1-7 |
| 所在地 | 本吉郡南三陸町入谷字大船沢 |
| 調査機関 | 宮城県気仙沼土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHF 421」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第147号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日 |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

| | |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

| | | | | | | |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|---------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N606K0331 | 箇所名 | 大船沢1-7 | 所在地 | 本吉郡南三陸町入谷字大船沢 |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|---------------|



| | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| 危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域) | [Yellow box] | |
| 著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域) | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域 | [Orange box] |
| | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 | [Red box] |
| それ以外の区域 | [White box] | |

| | | |
|----|------|--------|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 |
| | ▲ 下端 | |

