

# 宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所から 森林土木工事受注者の皆さまへお願い

県では、事故防止を図るために「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」及び「令和6年度工事事務所事故防止対策事業計画」を策定しております。令和6年度県工事事務所事故防止対策事業計画では、工事事務所の発生傾向を踏まえ、事務所ごとに安全管理目標及び具体的な取組を定めて、重点的に実施していくこととしております。

このことから、宮城県栗原地域事務所林業振興部では、下記のとおり安全管理目標を設定し、目標達成のための具体的な取組を掲げ、事故防止に取り組んでいくこととします。皆様のご協力をお願いいたします。

## 安全管理目標

### 労働災害について

- ・事故件数（軽微な事故を含む）、森林土木工事では「0件」を目標とします。  
（※過去5年間における発生件数：栗原管内の森林土木工事11件うち発生0件）
- ・リスクアセスメントに取り組み、危険度リスクの軽減を図り、災害ゼロを目指します。

### 公衆災害について

- ・公衆災害の発生、森林土木工事では「0件」を目標とします。  
（※過去5年間における発生件数：栗原管内の森林土木工事11件うち発生0件）

## 具体的な取組

- 監督職員及び主任監督員による現場点検を月1回実施する。
- 昨年度、県内の森林土木工事において「飛来」、「落下」事故が発生したことから、危険の見える化や4S（整理・整頓・清掃・清潔）の徹底、作業手順の確認やKYの実施状況など安全パトロール等を通じて指導する。
- 「慣れ」や「慢心」が原因となる事故が多いことから、定期的に現場作業員に対し注意喚起を行う。

## 令和5年の事故事例


発生日時：令和5年5月18日（木）

事故の型：飛来、落下

被災状況：右足親指の骨折（全治30日以上）

事故状況：既設法枠の上部位置で、作業員2名がコンクリートブレイカーにて取壊し作業中、破砕したコンクリート塊を地山から切り離す際、誤って作業員のつま先にコンクリート塊が落下し、右足親指を負傷したものの。

事故原因：漫然作業による事故発生



## 各種紹介

- 「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」（宮城県事業管理課 HP）  
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/dai6jisuisinnkeikaku.html>」
- 「令和6年度県工事事務所事故防止対策事業計画」（宮城県事業管理課 HP）  
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/reiwa6jikoboushitaishaku.html>」
- 「職場のあんぜんサイト」（厚生労働省 HP）  
URL：「<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/#>」
- 「エイジフレンドリーガイドライン」（厚生労働省 HP）  
URL：「[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_10178.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html)」

QRコード

