



【いこいの森 現況写真】

①入口から北口方向



②北口入口



③入口広場




④尾根コース階段



⑤尾根コース階段（倒木あり）



⑥尾根コース階段



⑦三角塔横断コース分岐点



⑧尾根コース階段（倒木崩壊あり）



⑨尾根コース階段（崩壊あり）





⑩あずまや



⑪あずまや横断コース階段（朽果て崩壊あり）



⑫あずまや横断コース（倒木あり）



⑬あずまや横断コース階段（朽果て崩壊あり）



⑭あずまや横断コース階段（倒木通行不能）



⑮あずまや横断コース階段（朽果て崩壊あり）



⑯あずまや横断コース階段（朽果て崩壊あり）



⑰あずまや横断コース階段



⑱あずまや横断コース階段



⑲あずまや横断コース階段



⑳谷コース（倒木あり）



㉑谷コース（倒木あり）

