

3 河川・ダム・海岸保全施設の再生・復興状況の写真

大河原土木事務所

着工前



26災河川災害復旧事業 白石川 七ヶ宿町追分下地内
河川護岸欠壊

完成



平成27年12月10日 完成
本復旧

着工前



鷺沼排水路 柴田町大字船岡地内
法崩れ

完成



平成28年3月31日 完成
環境ブロック積工完了

着工前



一級河川阿武隈川水系高倉川 角田市高倉字梅ヶ崎
柳茶屋橋

完成



平成28年2月17日 完成
河道掘削工事完了

仙台土木事務所

着工前



小白浜海岸 松島町手樽地内
海岸堤防沈下

完成



平成28年2月 現在
本復旧 施工中

着工前



高城川 松島町高城地内
河川堤防沈下

完成



平成28年2月 現在
本復旧 施工中

着工前



野々島海岸 塩竈市浦野々島地内
海岸堤防沈下欠壊

完成



平成28年2月 現在
本復旧 施工中


仙台土木事務所

着工前



菖蒲田海岸 七ヶ浜町菖蒲田地内
海岸堤防沈下欠壊

完成



平成28年2月 現在
本復旧 施工中

着工前



砂押川 多賀城市大代地内
河川堤防沈下決壊

完成



平成28年2月 現在
本復旧 施工中

着工前



七北田川 仙台市宮城野区蒲生地内
河川堤防沈下

完成



平成28年2月 現在
本復旧 施工中

仙台土木事務所

着工前



中貞山運河 名取市関上地内
河川堤防沈下

完成



平成28年2月 現在
本復旧 施工中

着工前



増田川 名取市関上地内
河川堤防沈下

完成



平成28年2月 現在
本復旧 施工中

着工前



南貞山運河 名取市地内
河川堤防沈下

完成



平成28年2月 現在
本復旧 施工中

仙台土木事務所

着工前



川内沢川 岩沼市下野郷地内
河川堤防沈下

完成



平成28年2月 現在
本復旧 施工中

着工前



五間堀川 岩沼市寺島地内
河川堤防沈下

完成



平成28年2月 現在
本復旧 施工中

着工前




坂元川 山元町坂元地内
河川堤防沈下決壊

完成




平成28年2月 現在
本復旧 施工中

北部土木事務所



北部事務所栗原地域事務所



東部土木事務所



東部土木事務所

着工前



根組地先海岸 石巻市長渡浜地内
海岸堤防（護岸）沈下

完成



平成27年5月25日 完成
本復旧

着工前



長浜地区海岸 石巻市渡波地内
海岸堤防（護岸）崩壊

完成



平成27年7月27日 完成
本復旧

着工前



長浜地区海岸 石巻市渡波地内
海岸堤防（護岸）崩壊

完成



平成27年7月27日 完成
本復旧

東部土木事務所

着工前



東侍浜地区海岸 石巻市荻浜地内
海岸護岸崩壊

完成



平成27年9月10日 完成
本復旧

着工前



同上

完成



同上

着工前




大曲地区海岸 東松島市大曲地内
海岸堤防欠壊

完成




平成27年8月6日 完成
本復旧

東部土木事務所登米地域事務所



気仙沼土木事務所



仙台地方ダム総合事務所



大崎地方ダム総合事務所

着工前



加美郡加美町字漆沢宮ヶ森地内
漆沢ダム附属施設（公衆トイレ）工事

完成



平成28年3月完成

着工前




加美郡加美町字薬師堂地内
並柳水位観測局水位計修繕工事

完成



平成27年5月完成

着工前



大崎市古川小野字遠沢2-2
化女沼ダム県管理観光資料館自動ドア修繕工事

完成



平成27年11月完成

栗原地方ダム総合事務所（花山ダム）

着工前



座主橋右岸部より貯水池を望む
H27.9豪雨により貯水池に流木が大量に流入

完成



平成28年 1月29日 完成
本復旧（流木除去完了）

着工前



迫川 栗原市 花山 字 本沢 地内（左岸）
H27.9豪雨により貯水池に流木が異常堆積

完成



平成28年 1月29日 完成
本復旧（流木除去完了）

着工前



迫川 栗原市 花山 字 本沢 地内（右岸）
H27.9豪雨により貯水池に流木が異常堆積

完成



平成28年 1月29日 完成
本復旧（流木除去完了）


仙台塩釜港湾事務所

着工前



仙台港区防潮堤 仙台パワーステーション工区
着手前

完成



平成27年12月 完成
新規防潮堤

着工前



仙台港区防潮堤 雷神工区
着工前

完成



仙台港区防潮堤 雷神工区
新規防潮堤

着工前



仙台港区防潮堤 中野6号工区
着工前

完成



仙台港区防潮堤 中野6号工区
新規防潮堤

仙台塩釜港湾事務所

着工前



湊浜親水護岸 宮城郡七ヶ浜町湊浜地先
被災状況（流失及び沈下）

完成



平成27年10月 完成
本復旧

着工前



湊浜離岸堤 宮城郡七ヶ浜町湊浜地先
被災状況（流失及び沈下）

完成



平成27年10月 完成
本復旧

着工前



浪打浜(A)護岸 宮城郡松島町松島字霞ヶ浦地先
被災状況（沈下）


完成




平成27年11月 完成
本復旧

4 砂防・地すべり・急傾斜地施設の再生・復興状況の写真

北部土木事務所



北部土木事務所栗原地域事務所



東部土木事務所登米地域事務所

着工前



登米市津山町横山字本町 地内
砂防設備等緊急改築事業

完成



平成28年2月15日 完成
加茂堰堤改築工事

基礎調査説明会 開催状況



平成27年11月19日
登米市東和町

基礎調査説明会 開催状況



平成28年2月23日
登米市東和町

基礎調査説明会 開催状況



平成28年2月24日
登米市南方町

基礎調査説明会 開催状況



平成28年2月25日
登米市登米町

5 港湾施設の再生・復興状況の写真

気仙沼土木事務所

着工前



気仙沼港朝日地区岸壁 気仙沼市朝日町地内
地盤沈下

完成



平成27年12月28日 完成
本復旧

着工前



気仙沼港海岸朝日地区防潮堤 気仙沼市朝日町地内
津波被災

完成



平成28年1月12日 完成
本復旧

着工前



御崎港海岸防潮堤 気仙沼市唐桑町崎浜地内
津波被害

完成



平成28年2月12日 完成
完成

仙台塩釜港湾事務所

着工前



南防波護岸 仙台市宮城野区蒲生字町地内
被災状況（消波ブロックの流出・沈下）

完成



平成27年6月 完成
本復旧

着工前



小浜（A）防波堤 七ヶ浜町花湊浜字館下地先
被災状況（防波堤の沈下）

完成



平成27年8月 完成
本復旧

着工前



吉田浜防波堤 七ヶ浜町吉田浜字浜屋敷地先
被災状況（パラペット部の流出）

完成



平成27年8月 完成
本復旧

仙台塩釜港湾事務所



石巻港湾事務所



石巻港湾事務所

着工前



中島地区防潮堤(新設)
着工前

完成



平成27年12月15日
完成

着工前



日和埠頭荷捌地
着工前

完成



平成28年1月13日
本復旧完了

着工前



荻浜港荷捌地
着工前

完成



平成28年1月14日
本復旧完了

石巻港湾事務所

着工前



雄勝港浪板地区
着工前

完成



平成28年2月5日
本復旧完了

着工前



女川湾口防波堤
着工前

完成



平成28年3月7日
本復旧完了

6 下水道施設の再生・復興状況の写真

中南部下水道事務所

着工前



多賀城市大代地内
仙塩浄化センター汚泥処理施設監視制御設備長寿命化

完成



平成28年3月16日 完成

着工前



黒川郡大和町落合蒜袋地内
大和・大衡ポンプ場非常用自家発電設備災害復旧

完成



平成28年3月14日 完成

着工前



大崎市松山下伊場野地内
松山第1中継ポンプ場電気設備移設

完成



平成28年2月18日 完成

中南部下水道事務所

着工前



黒川郡大和町鶴巣地内外
大和浄化センター外デジタル保護計測装置等更新

完成



平成28年2月12日 完成

着工前



亶理郡亶理町荒浜地内外
亶理幹線（管渠）長寿命化

完成



平成27年7月13日 完成

着工前



多賀城市大代地内
七北田川左岸幹線（管渠）長寿命化

完成



平成28年3月18日 完成

東部下水道事務所

着工前



女川幹線管渠φ600 更生工
施工前

完成




平成27年12月28日 完成（製管工法）
施工後

着工前



石巻浄化センター中央監視設備更新
施工前

完成



平成28年3月17日 完成
施工後

着工前



石巻浄化センター送風機増設
施工前

完成




平成28年3月17日 完成
施工後

7 県有建築物施設の再生・復興状況の写真

営繕課

着工前



拓桃医療療育センター・拓桃支援学校新築工事
仙台市青葉区落合四丁目3-17ほか

完成



平成27年7月17日 完成
老朽化施設の移転・異用途関連施設の合築・整備

着工前



水産技術総合センター種苗生産施設新築工事
七ヶ浜町松ヶ浜字屋敷142, 143

完成



平成27年10月26日 完成
津波被災施設の移転・再整備

着工前



東部地区支援学校高等学園新築工事
牡鹿郡女川町浦宿浜字十二神60-3ほか

完成



平成28年2月8日 完成
新設支援学校高等学園の整備

営繕課

着工前（被災状況）



←被災状況写真

着工写真→

気仙沼警察署庁舎新築工事
平成26年12月17日 着工

完成



平成28年3月4日 完成
津波被災庁舎の移転・新築

設備課

着工前



蔵王レストハウス 刈田郡七ヶ宿町刈田岳国有林内
サイレン設備設置前

完成



平成27年10月30日 完成
サイレン設備設置後

着工前



登米総合産業高 登米市上沼字北桜場223-1
太陽光発電設備設置前

完成



平成28年2月12日 完成
太陽光発電設備設置後

着工前



古川黎明中・高 大崎市古川諏訪一丁目4番26号
受水槽設置前

完成



平成28年3月11日 完成
受水槽設置後

8 その他施設の再生・復興状況の写真

仙台塩釜港湾事務所



