

漏水等事故発生箇所・対応状況について(令和8年7月13日11時現在)

番号	発生年月日	幹線・枝線名	発生箇所	施設概要	送水 停止 有無	復旧・対応状況	復旧時期
①	令和8年 7月10日	中新田枝線	加美郡加美町米泉地内	上水管 DIP φ 200	☐ 有 ☒ 無	☐ 調査中 ☐ 漏水原因特定 () ☐ 復旧作業中 ☒ 復旧完了 ☐ その他 ()	☐ 未定 ☐ 完了見込 ☒ 完了済 ☐ その他 ()
					☐ 有 ☐ 無	☐ 調査中 ☐ 漏水原因特定 () ☐ 復旧作業中 ☐ 復旧完了 ☐ その他 ()	☐ 未定 ☐ 完了見込 ☐ 完了済 ☐ その他 ()