

第7章



公共土木施設の復旧状況

1. 道路施設の復旧写真

➤ 大河原土木事務所管内

被災写真



▲ (一) 名取村田線村田町長谷小屋地内
法面崩壊状況

復旧写真



▲平成24年9月25日 本復旧完了

被災写真



▲ (一) 名取村田線村田町長谷小屋地内
法面崩壊状況

復旧写真



▲平成24年9月25日 本復旧完了

被災写真



▲ (一) 名取村田線村田町長谷小屋地内
法面崩壊状況

復旧写真



▲平成24年9月25日 本復旧完了

➤ 大河原土木事務所管内

被災写真



▲ (主) 南蔵王七ヶ宿線七ヶ宿町柏木山地内
道路崩壊状況

復旧写真



▲平成24年11月2日 本復旧完了

被災写真



▲ (主) 南蔵王七ヶ宿線七ヶ宿町柏木山地内
道路崩壊状況

復旧写真



▲平成24年11月2日 本復旧完了

被災写真



▲ (主) 南蔵王七ヶ宿線七ヶ宿町柏木山地内
道路崩壊状況

復旧写真



▲平成24年11月2日 本復旧完了

➤ 大河原土木事務所管内

被災写真



(国)113号 七ヶ宿町字野沢倉山「道の駅」
沈下・亀裂状況

復旧写真



▲平成24年10月12日 本復旧完了

被災写真



(主)白石国見線 白石市小原字八本樽
道路崩壊状況

復旧写真



▲平成24年10月12日 本復旧完了

▶ 仙台土木事務所管内

被災写真



▲(国)346号 松島町根廻地内
道路路肩沈下・損壊・亀裂状況

復旧写真



▲平成24年12月10日 本復旧完了

被災写真



▲(主)仙台三本木線 大和町落合松坂地内
道路亀裂状況

復旧写真



▲平成24年11月26日 本復旧完了

被災写真





▲(一)大和幡谷線 大郷町不来内地内
路面沈下・亀裂被災状況

復旧写真



▲平成24年6月21日 本復旧完了

▶ 仙台土木事務所管内



➤ 北部土木事務所管内

被災写真



(主) 河南築館線 涌谷町太田地内
道路法面崩壊状況

復旧写真



平成24年5月18日 本復旧完了

被災写真



▲ (一) 最上小野田線 加美町宮崎字北地内
路面被災状況

復旧写真



▲平成24年7月25日 本復旧完了

被災写真



▲ (主) 栗駒岩出山線大崎市岩出山九十田地内
路面被災状況

復旧写真



▲平成25年1月15日 本復旧完了

▶ 北部土木事務所栗原地域事務所管内



▲ (一) 大鳥沢辺線 栗原市栗駒栗原地内
路面被災状況




▲平成 24 年 8 月 31 日 本復旧完了



▲ (主) 築館栗駒公園線 栗原市築館地内
宮野道路情報表示板損傷 (基盤脱落) 状況



▲平成 24 年 10 月 25 日 本復旧完了



▲ (一) 有壁若柳線 栗原市若柳地内
川南高架橋橋脚 (アンカーバー) 損傷状況



▲平成 24 年 11 月 13 日 本復旧完了

➤ 東部土木事務所管内

被災写真



▲(一)牡鹿半島公園線 石巻市鮎川浜地内
路面被災状況

復旧写真



▲平成 24 年 8 月 29 日 本復旧完了

被災写真



▲国道 398 号 石巻市中央 西内海橋
被災状況

復旧写真



▲石ノ森漫画館の再開にあわせ
平成 24 年 11 月 17 日 歩道復旧完了

被災写真



▲(主)石巻鮎川線 石巻市桃浦地内
路面被災状況

復旧写真



▲平成 25 年 3 月 6 日 本復旧完了

➤ 東部土木事務所登米地域事務所管内



▲国道 346 号 登米市米山町櫓場地内
路面亀裂発生状況



▲平成 24 年 5 月 22 日 本復旧完了



▲国道 398 号（錦橋） 登米市迫町佐沼地内
橋梁上部横ずれ状況



▲平成 24 年 5 月 23 日 復旧完了



▲（主）古川佐沼線 登米市迫町北方地内
組立歩道被災状況



▲平成 24 年 7 月 2 日 本復旧完了

➤ 気仙沼土木事務所管内



▲ (一) 大島線 気仙沼市中山地内
路面ひび割れ状況



▲平成24年8月28日 本復旧完了



▲ (一) 上八瀬気仙沼線 気仙沼市芳ノ口地内
路面ひび割れ状況



▲平成25年2月9日 本復旧完了



▲国道346号 気仙沼市猪ノ鼻地内
道路崩落状況




▲平成24年11月13日 本復旧完了

2.河川・ダム・海岸保全施設の復旧写真

➤ 仙台土木事務所管内



▶ 仙台土木事務所管内



➤ 北部土木事務所管内

被災写真



一級河川小山田川 大崎市岩出山磯田地内
堤防クラック・法崩状況

復旧写真



平成24年10月2日 本復旧完了

被災写真



一級河川小山田川 大崎市岩出山葛岡地内
法綿崩壊状況

復旧写真



平成24年11月21日 本復旧完了

➤ 北部土木事務所栗原地域事務所管内



▲小山田川 栗原市高清水鶴巻地内
河川堤防の被災状況



▲平成24年4月13日 本復旧完了

➤ 東部土木事務所管内

被災写真



長渡海岸応急工事(その1)
被災状況

復旧写真



平成24年5月19日 応急復旧完了

被災写真



後川災害復旧工事
被災状況

復旧写真



平成25年1月15日 本復旧完了

➤ 東部土木事務所登米地域事務所管内



▲ (一) 旧迫川 登米市米山町中津山地区内
護岸被災状況



▲平成24年5月18日 本復旧完了

➤ 東部土木事務所登米地域事務所管内



▲長沼ダム 登米市迫町北方地内
護岸被災状況



▲平成24年7月20日 本復旧完了



▲(一)荒川 栗原市築館町字横須賀地内
堤防沈下状況



▲平成25年2月12日 本復旧完了

➤ 気仙沼土木事務所管内



戸倉地区海岸 南三陸町戸倉地内
防潮堤応急復旧状況



平成25年1月31日 暫定復旧完了

▶ 仙台地方ダム総合事務所管内

被災写真



南川ダム 大和町吉田地内
鞍部ダム表面遮水層亀裂範囲状況

復旧写真



平成25年1月21日 本復旧完了

被災写真



名取川水系広瀬川右岸筋 白沢河川水位観測所
法面崩壊状況

復旧写真



平成24年7月31日 本復旧完了
施設を上流に設置

被災写真



名取川水系増田川 樽水ダム寺野警報所
被災状況


復旧写真



平成24年7月31日 本復旧完了

3.砂防・傾斜地保全施設の復旧写真

➤ 仙台土木事務所管内



➤ 北部土木事務所栗原地域事務所管内



▲裏沢川 栗原市栗駒沼倉耕英東地内
平成20年岩手・宮城内陸地震による土砂災害発生状況



▲平成24年9月18日 耕英東1号砂防えん堤完成

4. 港湾施設の復旧写真

➤ 仙台塩釜港湾事務所管内



▲仙台港区ふ頭5号線津波被災状況



▲平成24年7月19日日本復旧完了



仙台港区新北防波堤
本体、消波ブロック沈下状況



平成24年12月20日日本復旧完了

➤ 石巻港湾事務所管内



臨港道路釜北線石巻市重吉町地内
道路法面崩壊状況



平成24年5月18日 本復旧完了



臨港道路雲雀野中央線石巻市雲雀野町地内
道路法面崩壊状況



平成24年5月11日 本復旧完了




臨港道路東1号線石巻市市雲雀野町地内
路面被災状況



平成25年3月 本復旧完了

➤ 石巻港湾事務所管内



表浜防波堤
沈下状況



平成24年6月29日 本復旧完了



雲雀野中央埠頭荷捌地
損壊状況



平成25年2月12日 本復旧完了



南浜岸壁
沈下状況



平成24年12月18日 部分復旧完了

➤ 気仙沼土木事務所管内



御崎港 防波堤
被災状況（沈下）



平成24年9月27日 本復旧完了



御崎港 船揚場
被災状況（沈下）



平成25年2月6日 本復旧完了

5. 下水道施設の復旧写真

➤ 中南部下水道事務所管内

被災写真



仙塩浄化センター ガスホルダー

復旧写真



平成25年3月復旧完了

被災写真



仙塩浄化センター 非常用自家発電設備

復旧写真



平成24年8月復旧完了
(津波浸水対策(防潮壁)も併せて実施)

被災写真



県南浄化センター 汚泥燃料化施設

復旧写真



平成25年2月復旧完了

➤ 東部下水道事務所管内

被災写真



石巻東部浄化センター 中央管理棟内（モーター室）
汚水ポンプ設備被災状況（土砂・瓦礫の流入）

復旧写真



平成24年2月24日 本復旧完了（扉はH25年度）
設備復旧と併せ防水扉を設置（写真奥：津波対策）

被災写真



石巻東部浄化センター 脱水機棟1階
電気室被災状況（土砂・瓦礫の流入）

復旧写真



平成24年9月28日 本復旧完了
電気室を脱水機棟2階へ新設（津波対策）

被災写真



石巻東部浄化センター
水処施設被災状況（津波襲来：日和大橋から撮影）

復旧写真



平成24年 9月18日 1系水処理再開・復旧完了
平成24年 12月25日 3系水処理再開・復旧完了

6. 県有建築物施設の復旧写真

➤ 仙台・東部土木事務所管内

被災写真



県営多賀城八幡住宅団地
団地被災状況

復旧写真



▲平成 24 年 11 月 30 日 本復旧完了

被災写真



県営石巻黄金浜住宅団地
団地被災状況

復旧写真



▲平成 24 年 12 月 20 日 本復旧完了

被災写真




県営石巻吉野住宅団地
団地被災状況

復旧写真



▲平成 24 年 12 月 20 日 本復旧完了

➤ 仙台土木事務所管内



みやぎ産業交流センター（夢メッセみやぎ）
（仙台市宮城野区） 展示棟 被災状況



平成 24 年 6 月 29 日 復旧工事完了



宮城スタジアム（宮城郡利府町）
改修工事中



平成 24 年 7 月 13 日 復旧工事完了



塩釜警察署（塩釜市北浜）
地下1階で冠水した非常用発電機




平成 24 年 10 月 31 日 復旧工事完了
新築機械室棟（2階に主要電気設備を設置）

7.その他施設（公園）の復旧写真

➤ 仙台土木事務所管内



▶ 仙台土木事務所管内



<空 白>