


第7章



住宅・社会資本の再生・復興状況

1. 災害公営住宅の再生・復興状況の写真



▲平成 25 年 11 月 20 日着工
山元町新山下駅周辺地区(第 1 期)災害公営住宅



▲平成 25 年 6 月 21 日 完成



▲平成 25 年 6 月 4 日着工
山元町新山下駅周辺地区(第 2 期)災害公営住宅



▲平成 26 年 3 月 10 日 完成



▲平成 25 年 3 月 12 日着工
東松島市鳴瀬給食センター跡地地区災害公営住宅



▲平成 26 年 3 月 24 日 完成

2. 道路施設の再生・復興状況の写真

➤ 大河原土木事務所管内

着工前



▲国道113号 七ヶ宿町湯ノ原地内
路面損傷状況

完成



▲平成25年11月19日 完了

着工前



▲(主)岩沼蔵王線 蔵王町小村崎地内
路面損傷状況

完成



▲平成25年11月21日 完了

着工前



▲(国)113線 七ヶ宿町滑津地内
路面損傷状況

完成



▲平成25年9月17日 完了

➤ 大河原土木事務所管内

着工前



▲国道113号 白石市小原地内
トンネル照明設備更新前

完成



▲平成25年7月30日
トンネル照明設備更新完了

着工前



▲(主) 亙理村田線 柴田町下町地内
橋梁沓座モルタル破損状況

完成



▲平成25年6月14日 本復旧完了

着工前



▲(主) 亙理大河原川崎線 角田市大字江尻地内
移動制限装置の異常遊間状況

完成



▲平成25年6月14日 本復旧完了

➤ 大河原土木事務所管内

着工前



▲ (国) 113 線 角田市横倉字今谷地内
路面被災状況

完成



▲平成 25 年 12 月 20 日 本復旧完了

着工前



▲(主)仙台村田線 村田町菅生字館地内
311 地震災 168 号 路面被災状況

完成



▲平成 25 年 9 月 26 日 本復旧完了

着工前



▲(一)名取村田線 村田町菅生字寺下地内
311 地震災 222 号 路面被災状況

完成



▲平成 25 年 9 月 26 日 本復旧完了

➤ 大河原土木事務所管内

着工前



▲(一)青根蔵王線 川崎町前川字沼ノ平山地内
道路路面崩壊状況 23 災 311 号

完成



▲平成 25 年 10 月 21 日 本復旧完了

着工前



▲(一)青根蔵王線 川崎町前川字手代塚山地内
道路路面崩壊状況 24 災 4 号

完成



▲平成 25 年 10 月 21 日 本復旧完了

着工前



▲(国) 2 8 6 号 川崎町支倉字中原裏山地内
道路路面崩壊状況 24 災 16 号

完成



▲平成 25 年 5 月 30 日 本復旧完了

➤ 仙台土木事務所管内

着工前



▲（主）塩釜亙理線(関上大橋) 名取市関上地内
支承被災状況

完成



▲平成 26 年 2 月 13 日 本復旧完了

着工前



▲（主）相馬亙理線(高浦橋) 山元町中浜地内
被災状況

完成



▲平成 26 年 2 月 19 日 本復旧完了

着工前



▲（主）相馬亙理線(笠浜橋) 山元町高瀬地内
被災状況

完成



▲平成 26 年 2 月 19 日 本復旧完了

➤ 仙台土木事務所管内

着工前



▲(主)相馬亙理線(耕不切橋) 山元町山寺地内
被災状況

完成



▲平成 26 年 2 月 19 日 本復旧完了

着工前



▲(国)346 号線 松島町幡谷地内
路面被災状況

完成



▲平成 25 年 8 月 29 日 本復旧完了

着工前



▲(主)大和松島(線) 黒川郡大郷町土橋地内外
路面被災状況

完成



▲平成 25 年 6 月 28 日 本復旧完了

➤ 仙台土木事務所管内

着工前



▲(一)西成田宮床線 大和宮床地内
路面被災状況

完成



▲平成 25 年 6 月 18 日 本復旧完了

着工前



▲(一)名取村田線 名取市高館川上地内
路面被災状況

完成



▲平成 25 年 10 月 25 日 本復旧完了

着工前



▲(一)大衡仙台線 大和町小野地内
補強土壁被災状況

完成



▲平成 25 年 8 月 21 日 本復旧完了

➤ 北部土木事務所管内

着工前



▲ (一) 沼倉鳴子線 大崎市鳴子温泉地内
道路路面被災状況

完成



▲平成 25 年 8 月 20 日 本復旧完了

着工前



▲ (一) 鳴子池月線 大崎市池月上宮地内
道路路面被災状況

完成



▲平成 25 年 5 月 20 日 本復旧完了

着工前



▲国道 108 号 大崎市鳴子温泉見手野原地内
道路路面被災状況

完成



▲平成 25 年 9 月 19 日 本復旧完了

➤ 北部土木事務所栗原地域事務所管内

着工前



▲(国) 398号 栗原市花山本沢岳山地内
湯浜スノーシェッド(上部工)工事

完成



▲平成25年7月30日完成

着工前



▲(主) 古川佐沼線 栗原市高清水台町地内
透川橋橋台被災状況

完成



▲平成25年8月29日日本復旧完了

着工前



▲(主) 築館登米線 栗原市築館照越地内
照越舗装補修工事

完成



▲平成25年9月20日完成

➤ 北部土木事務所栗原地域事務所管内

着工前



▲（国）398号 栗原市一迫新御崎前地内
宮前交通安全施設整備事業

完成



▲平成25年12月20日完成

着工前



▲（都）源光町田線 栗原市築館内沢地内
内沢道路改築事業

完成



▲平成26年3月7日完成

着工前



▲（主）河南築館線 栗原市瀬峰清水沢地内
清水沢道路改良事業

完成



▲平成26年3月28日完成

➤ 東部土木事務所管内

着工前



▲国道 398 号 石巻市北上町十三浜地内
新迫波橋 車両用防護柵破損状況

完成



▲平成 25 年 7 月 2 日 本復旧完了

着工前



▲国道 398 号 石巻市沢田地内
路面被災状況

完成



▲平成 26 年 2 月 14 日 本復旧完了

着工前



▲(主) 石巻鮎川線 石巻市渡波地内
法面崩壊状況

完成



▲平成 26 年 1 月 8 日 本復旧完了

➤ 東部土木事務所管内

着工前



▲平成 24 年 7 月 18 日 着工
船越（1）外道路災害復旧工事 路面被災状況

完成



▲平成 25 年 7 月 31 日 完成
船越（1）外道路災害復旧工事

着工前



▲平成 24 年 7 月 18 日 着工
船越（1）外道路災害復旧工事 路面被災状況

完成



▲平成 25 年 7 月 31 日 完成
船越（1）外道路災害復旧工事

着工前



▲平成 24 年 9 月 12 日
釜谷道路災害復旧工事 路面被災状況

完成



▲平成 25 年 9 月 30 日 完成
釜谷道路災害復旧工事

➤ 東部土木事務所管内

着工前



▲ (一) 牡鹿半島公園線 石巻市新山浜地内
法面崩壊状況

完成



▲平成 25 年 12 月 11 日 本復旧完了

着工前



▲国道 3 9 8 号 石巻市釜谷地内
道路法面崩壊状況

完成



▲平成 25 年 12 月 5 日 本復旧完了

着工前



▲平成 24 年 7 月 7 日着工
大浜外道路災害復旧工事 法面崩壊状況

完成



▲平成 25 年 5 月 20 日 完成

➤ 東部土木事務所登米地域事務所管内

着工前





▲主要地方道涌谷津山線 登米市豊里町下屋浦地
内 J R 気仙沼線アンダーボックス狭隘・線形不良

完成



▲平成 26 年 3 月 29 日 全線供用開始

➤ 気仙沼土木事務所管内



➤ 気仙沼土木事務所管内

着工前



▲(一) 清水浜志津川港線
南三陸町志津川字深田地内 路面等被災状況

完成



▲平成 25 年 12 月 20 日 本復旧完了

着工前



▲(一) 清水浜志津川港線
南三陸町志津川字阿曾地内 道路法面被災状況

完成



▲平成 25 年 5 月 20 日 吹付法枠工完了

着工前



▲(一) 清水浜志津川港線
南三陸町志津川字清水地内 道路法面被災状況

完成



▲平成 25 年 5 月 30 日 吹付工完了

➤ 気仙沼土木事務所管内

着工前



▲ (国) 398号 南三陸町戸倉字津の宮地内
歩道被災状況

完成



▲平成 25 年 10 月 15 日 本復旧完了

着工前



▲ (一) 泊崎半島線 南三陸町名足地内
道路面亀裂状況

完成



▲平成 25 年 6 月 3 日 本復旧完了

着工前



▲ (一) 泊崎半島線 南三陸町長須賀地内
道路法面崩壊状況

完成



▲平成 25 年 6 月 31 日 本復旧完了

➤ 気仙沼土木事務所管内

着工前



▲国道 346 号 気仙沼市本吉町津谷桜子地内
“桜子大橋” 着工前状況

完成



▲桜子大橋” 本体工成 平成 25 年 7 月

➤ 仙台塩釜港湾事務所管内

着工前



▲臨港道路蒲生幹線 仙台市地内
路面クラック状況

完成



▲平成 25 年 6 月 28 日 本復旧完了

着工前



▲臨港道路ふ頭 2 号線 仙台市地内
路面クラック状況

完成



▲平成 25 年 8 月 26 日 本復旧完了

着工前



▲臨港道路貞山ふ頭 1 号線 塩竈市地内

完成



▲平成 26 年 2 月 26 日 本復旧完了

➤ 仙台港背後地事務所管内

着工前



▲地震により隆起したマンホール
(ポートセンター南線)

完成



▲本復旧完了

着工前



▲地震により隆起したマンホール

完成



▲本復旧完了

着工前



▲津波により倒壊した道路施設
(港北工業幹線)

完成



▲本復旧完了

3. 河川・ダム・海岸保全施設の再生・復興状況の写真

➤ 大河原土木事務所管内

着工前



天津沢川河道土砂堆積状況

完成



平成 26 年 1 月 29 日 河道掘削完了

着工前



白石川河岸浸食状況

完成



平成 26 年 1 月 29 日 白石川河岸復旧完了

着工前



平家川 橋梁下部工・護岸 着工前

完成



平成 26 年 2 月 28 日 平家川橋梁下部工・護岸完了

➤ 仙台土木事務所管内

着工前



▲鶴田川 宮城郡松島町幡谷地内
被災状況

完成



▲平成 25 年 6 月 26 日 本復旧完了

着工前



▲身洗川 黒川郡大和町落合地内外
被災状況

完成



▲平成 25 年 7 月 25 日 本復旧完了

着工前



▲七北田川 仙台市宮城野区岩切地内
被災状況

完成



▲平成 25 年 7 月 18 日 本復旧完了

➤ 仙台土木事務所管内

着工前



▲要害川 仙台市泉区七北田地内
被災状況

完成



▲平成 25 年 7 月 18 日 本復旧完了

着工前



▲七北田川 仙台市泉区八乙女地内
被災状況

完成



▲平成 25 年 7 月 18 日 本復旧完了

着工前



▲明石川 富谷町西成田地内
被災状況

完成



▲平成 26 年 3 月 20 日 本復旧完了

➤ 仙台土木事務所管内

着工前



▲高柳川 仙台市泉区みずほ台地内
被災状況

完成



▲平成 26 年 2 月 21 日 本復旧完了

着工前



▲梅田川 仙台市宮城野区福田町 3 地内
被災状況

完成



▲平成 25 年 7 月 24 日 本復旧完了

着工前



▲滑川 黒川郡大郷町鶉崎地内外
被災状況

完成



▲平成 26 年 3 月 20 日 本復旧完了

➤ 仙台土木事務所管内

着工前



▲滑川 黒川郡大郷町鶉崎地内外
被災状況

完成



▲平成 26 年 3 月 20 日 本復旧完了

着工前



▲七北田川 仙台市宮城野区岩切地内
被災状況

完成



▲平成 25 年 4 月 16 日 本復旧完了

着工前



▲身洗川 黒川郡大和町落合地内外
被災状況

完成



▲平成 25 年 7 月 25 日 本復旧完了

➤ 仙台土木事務所管内

着工前



▲砂押川 多賀城市桜木地内
被災状況

完成



▲平成 25 年 12 月 20 日 本復旧完了

着工前



▲砂押川 多賀城市鶴ヶ谷地内
被災状況

完成



▲平成 25 年 9 月 30 日 本復旧完了

着工前



▲川内沢川 名取市地内
被災状況

完成



▲平成 26 年 3 月 26 日 本復旧完了

➤ 仙台土木事務所管内

着工前



▲藤田川 宮城郡利府町春日地内被災状況

完成



▲平成 25 年 7 月 3 日 本復旧完了

着工前



▲藤田川 宮城郡利府町春日地内被災状況

完成



▲平成 25 年 7 月 3 日 本復旧完了

着工前



▲七北田川 仙台市泉区野村地内被災状況

完成



▲平成 26 年 2 月 21 日 本復旧完了

➤ 仙台土木事務所管内

着工前



▲七北田川 仙台市泉区野村地内
被災状況

完成



▲平成26年3月20日 本復旧完了

着工前



▲川内沢川（放水路） 名取市下増田地内
放水路掘削築堤・護岸工事

完成



▲平成26年4月21日 完成

着工前



▲川内沢川（放水路） 名取市植松地内
放水路掘削築堤・護岸工事

完成



▲平成26年3月26日 完成

➤ 仙台土木事務所管内

着工前



▲川内沢川（放水路） 名取市植松地内
分水路工

完成



▲平成26年3月26日 完成

着工前



▲川内沢川（放水路） 名取市杉ヶ袋地内
八間堀サイフォン除塵機・ゲート設備工事

完成



▲平成26年3月25日 完成

着工前



▲川内沢川（放水路） 岩沼市下野郷地内
（主）塩釜互理線 矢野目新橋上部工工事

完成



▲平成26年2月10日 完成

➤ 北部土木事務所管内

着工前



▲一級河川 田尻川 大崎市田尻中目地内
堤防法面崩壊状況

完成



▲平成25年5月27日 本復旧完了

着工前



▲一級河川 田尻川 大崎市古川中雨生沢地内
堤防法面崩壊状況

完成



▲平成25年5月27日 本復旧完了

着工前



▲一級河川 出来川 涌谷町新名鱈地内
堤防（川表）決壊状況

完成



▲平成26年3月25日 本復旧完了

➤ 北部土木事務所管内

着工前



▲一級河川 出来川 涌谷町新名鱒地内
堤防（川裏）決壊状況

完成



▲平成26年3月25日 本復旧完了

着工前



▲二級河川 大迫川 大崎市鹿島台大迫地内
堤防法面崩壊状況

完成



▲平成25年6月4日 本復旧完了

➤ 北部土木事務所栗原地域事務所管内

着工前



▲落堀川河川改修事業 新田橋架換工事
栗原市若柳川南北谷地地内

完成



▲平成26年1月31日完成

着工前



▲太田川河川改修事業 川下田橋架換工事
栗原市築館太田地内

完成



▲平成26年3月12日完成

➤ 東部土木事務所管内

着工前



▲大曲海岸 東松島市大曲地内
3号突堤沈下状況

完成



▲平成 25 年 12 月 11 日 本復旧完成

着工前



▲大曲海岸 東松島市大曲地内
4号突堤沈下状況

完成



▲平成 25 年 12 月 11 日 本復旧完成

着工前



▲浜市海岸 東松島市浜市地内
1号突堤沈下状況

完成



▲平成 26 年 3 月 13 日 本復旧完成

➤ 東部土木事務所管内

着工前




▲浜市海岸 東松島市浜市地内
消波堤沈下状況

完成



▲平成 26 年 3 月 13 日 本復旧完成

着工前



▲定川 東松島市大曲字道下地内
定川波堤状況

完成



▲平成 25 年 5 月 22 日 鋼管杭打設完成

着工前



▲定川 東松島市大曲字道下地内
定川波堤状況

完成



▲平成 26 年 3 月 14 日 築堤盛土(暫定)完成

➤ 東部土木事務所管内

着工前



▲北上運河 石巻市蛇田地内外
運河沈下状況

完成



▲平成 26 年 2 月 25 日 本復旧完成

着工前



▲平成 25 年 4 月 24 日着工
富士川河川災害復旧工事 石巻市針岡地内

完成



▲平成 26 年 3 月 25 日 完成

着工前



▲平成 24 年 8 月 9 日着工
折立海岸災害復旧工事 石巻市沢田地内

完成



▲平成 26 年 2 月 24 日 完成

➤ 東部土木事務所管内

着工前



▲猪落海岸災害復旧工事 女川町猪落地内

完成



▲完成

着工前



▲網地地区海岸 石巻市長渡浜地内外
被災状況

完成



▲平成 26 年 3 月 24 日 本復旧完了

着工前



▲東名地先海岸 東松島市大塚地内
被災状況

完成



▲平成 26 年 3 月 25 日 本復旧完了

➤ 東部土木事務登米地域事務所管内

着工前



▲野谷地越流堤 登米市南方町新野谷地地内
越流堤沈下状況

完成



▲平成 25 年 11 月 29 日 本復旧完了

着工前



▲迫川左岸 登米市迫町佐沼地内
低水護岸被災状況

完成



▲平成 25 年 8 月 21 日 本復旧完了

着工前



長沼川 登米市迫町北方字天形地内
矢板式護岸被災状況

完成



平成 24 年 7 月 20 日 本復旧完了

➤ 東部土木事務所登米地域事務所管内

着工前



長沼川 登米市迫町北方字羽河地内
ブロック張被災状況

完成




平成 24 年 10 月 24 日 本復旧完了

着 工 前



長沼川 登米市迫町新田字大形地内
ブロック張被災状況

完 成



平成 24 年 12 月 14 日 本復旧完了

➤ 気仙沼土木事務所管内

着工前



▲唐桑海岸 藤浜地区海岸
離岸堤(1) 沈下状況

完成



▲平成 26 年 2 月 3 日 完成
唐桑海岸 藤浜地区海岸 離岸堤(1)

着工前



▲唐桑海岸 栢浜地区海岸
突堤(1) 沈下状況

完成



▲平成 26 年 2 月 3 日 完成
唐桑海岸 栢浜地区海岸 突堤(1)

着工前



▲唐桑海岸 栢浜地区海岸
突堤(2) 沈下状況

完成



▲平成 26 年 2 月 3 日 完成
唐桑海岸 栢浜地区海岸 突堤(2)

➤ 気仙沼土木事務所管内

着工前



▲ 弘川ダム 南三陸町歌津字弘川地内
ダム本体工事 着手 (H21.3月)

完成



▲ 弘川ダム完成 平成 25 年 4 月

➤ 仙台塩釜港湾事務所管内

着工前



▲仙台塩釜港（塩釜港区）
寒風沢前浜離岸堤

完成



▲平成 25 年 8 月 25 日 本復旧完了

着工前



▲仙台塩釜港（塩釜港区）
代ヶ崎離岸堤

完成



▲平成 26 年 3 月 28 日 本復旧完了

着工前



▲仙台塩釜港（塩釜港区）
石浜離岸堤

完成



▲平成 26 年 3 月 28 日 本復旧完了

4. 砂防・傾斜地施設の再生・復興状況の写真

➤ 仙台土木事務所管内

着工前



▲黒川郡富谷町東向陽台地内
被災状況

完成



▲平成25年6月26日
本復旧完了

着工前



▲黒川郡富谷町東向陽台地内
被災状況

完成



▲平成25年6月26日
本復旧完了

▶ 北部土木栗原地域事務所管内

着工前



▲裏沢 栗原市栗駒沼倉耕英東地内
平成20年岩手・宮城内陸地震の地すべり被害

完成



▲平成25年11月29日完成

着工前



▲裏沢 栗原市栗駒沼倉耕英東地内
平成20年岩手・宮城内陸地震の地すべり被害

完成



▲耕英東砂防激特事業
平成25年9月状況

5. 港湾施設の再生・復興状況の写真

▶ 仙台塩釜港湾事務所管内

着工前



▲平成 24 年 11 月 2 日着工
仙台塩釜港（仙台港区） 雷神護岸 I 災害復旧工事

完成



▲平成 26 年 2 月 28 日
本復旧完了

着工前



▲平成 24 年 4 月 20 日着工
仙台塩釜港（塩釜港区） 貞山 2 号岸壁災害復旧工事

完成



▲平成 25 年 7 月 8 日
本復旧完了

着工前



▲仙台塩釜港（塩釜港区）
石浜さん橋

完成



▲平成 26 年 3 月 28 日
本復旧完了

➤ 仙台塩釜港湾事務所管内

着工前



▲仙台塩釜港（塩釜港区）
代ヶ崎東防波堤

完成



▲平成 26 年 3 月 28 日
本復旧完了

着工前



▲仙台塩釜港（塩釜港区）
代ヶ崎清水東側防波堤

完成



▲平成 26 年 3 月 28 日
本復旧完了

着工前



▲仙台塩釜港（塩釜港区）
東ふ頭岸壁

完成



▲平成 28 年 3 月 28 日
本復旧完了

➤ 石巻港湾事務所管内

着工前



▲大手岸壁・荷捌地被災状況
平成 23 年 3 月 15 日

完成



▲平成 26 年 3 月 28 日
本復旧完了

着工前



▲南浜岸壁・荷捌地被災状況
平成 23 年 3 月 15 日

完成



▲平成 26 年 3 月 28 日
一部荷捌地復旧完了

着工前



▲雲雀野北埠頭岸壁・荷捌地被災状況
平成 23 年 3 月 15 日

完成



▲本復旧完了
平成 26 年 1 月 31 日

➤ 石巻港湾事務所管内

着工前



▲潮見岸壁・荷捌地被災状況
平成 23 年 3 月 15 日

完成



▲本復旧完了
平成 25 年 12 月 27 日

着工前



▲中島埠頭被災状況
平成 23 年 3 月 15 日

完成



▲本復旧完了
平成 26 年 3 月 28 日

着工前



▲雲雀野防波堤被災状況
地震による沈下

完成



▲本復旧完了
平成 25 年 5 月 31 日

➤ 気仙沼土木事務所管内

着工前



▲気仙沼港 朝日地区 気仙沼市朝日地内
-4.5m 岸壁 沈下状況

完成



▲本復旧完了
平成 25 年 12 月

着工前



▲御崎港 気仙沼市唐桑町崎浜地内
-2.0m 物揚場 沈下状況

完成



▲本復旧完了
平成 25 年 12 月

6. 下水道施設の再生・復興状況の写真

➤ 東部下水道事務所管内

着工前



▲平成 23 年 3 月 17 日被災状況
石巻東部浄化センター 2 系水処理施設反応タンク

完成



▲平成 25 年 12 月 10 日完成状況

着工前



▲平成 23 年 3 月 12 日被災状況
石巻東部浄化センター 2 系水処理施設最終沈殿池

完成



▲平成 26 年 3 月 26 日完成状況

着工前



▲平成 23 年 3 月 21 日被災状況
石巻東部浄化センター2 系列水処理施設最終沈殿池

完成



▲平成 26 年 3 月 26 日完成状況

7. 県有建築物施設の再生・復興状況の写真

着工前



▲平成 24 年 7 月 20 日 解体着工
県営名取手倉田第二住宅 1 号棟 名取市小山地内

完成



▲平成 25 年 12 月 20 日 建替工事完成

着工前



▲県運転免許センター 仙台市泉区市名坂地内
発着所被災状況

完成



▲平成 25 年 7 月 31 日 本復旧完了

着工前



▲古川工業高 大崎市古川北町地内
受水槽〔FRP 製〕被災状況（仮復旧後）

完成



▲平成 25 年 6 月 17 日 本復旧完了
受水槽〔SUS 製〕

着工前



▲慶長使節船ミュージアム 石巻市渡波地内
被災状況

完成



▲平成 25 年 9 月 27 日 本復旧完了
11 月 3 日 再開館

8. その他施設の再生・復興状況の写真

着工前



▲仙台塩釜港（仙台港区）
向洋海浜公園

完成



▲平成 25 年 8 月 26 日 本復旧完了

着工前



▲仙台港多賀城地区緩衝緑地 多賀城市大代地内
配電盤被災状況

完成



▲平成 25 年 12 月 6 日 本復旧完了

着工前



▲仙台空港トンネル 岩沼市下野郷地内
ジェットファン〔φ600〕被災状況

完成



▲平成 25 年 12 月 13 日 本復旧完了
ジェットファン〔φ1000〕

着工前



▲仙台空港トンネル 岩沼市下野郷地内
トンネル照明〔低圧ナトリウム灯〕(仮復旧後)

完成



▲平成 25 年 12 月 13 日 本復旧完了
トンネル照明〔セラミックメタルハライド灯〕

着工前



▲仙台港多賀城地区緩衝緑地【野球場】
震災後船舶の仮置場となる

完成



▲芝生の養生が終わり 1 月から再供用

着工前



▲仙台港多賀城地区緩衝緑地【陸上競技場】
津波来襲直後

完成



▲ラクロスの大会も開催されるようになった

着工前



▲仙台港多賀城地区緩衝緑地【芝生広場】
震災後自動車・がれきの仮置場となる

完成




▲芝生の養生が終わり 10月から再供用

完成



▲岩沼海浜緑地 北地区 岩沼市下野郷
テニスコート被災状況

着工前



▲平成25年11月27日 本復旧完了

完成



▲岩沼海浜緑地 北地区 岩沼市下野郷
野球場被災状況

着工前



▲平成25年11月27日 本復旧完了

着工前



▲岩沼海浜緑地 北地区 岩沼市下野郷
芝生広場被災状況

完成



▲平成25年11月26日 本復旧完了

(空白)