

第3章 津波による沿岸部被災前後写真

<空 白>

(1) 気仙沼市の被災前後写真



写真提供：(社)東北建設協会

(2) 南三陸町志津川地区の被災前後写真



写真提供：(社)東北建設協会

(3) 石巻市北上川河口の被災前後写真



写真提供：(社)東北建設協会

(4) 女川町の被災前後写真



写真提供：(社)東北建設協会

(5) 石巻市旧北上川河口の被災前後写真



写真提供：(社)東北建設協会

(6) 東松島市鳴瀬川河口の被災前後写真




写真提供：(社)東北建設協会

(7) 仙台港の被災前後写真



写真提供：(社)東北建設協会

(8) 仙台市宮城野区蒲生地区の被災前後写真



写真提供：(社)東北建設協会

(9) 仙台市若林区荒浜地区の被災前後写真



写真提供：(社)東北建設協会

(10) 名取市閑上地区の被災前後写真



写真提供：(社)東北建設協会

(11) 仙台空港の被災前後写真



写真提供：(社)東北建設協会

(12) 巨理町鳥の海地区の被災前後写真



写真提供：(社)東北建設協会