

東北地方太平洋沖地震(H23.3.11発生)に伴う国指定等文化財の主な被害状況

市町村名	種別	被害物件	被害の状況
松島町	国:建造物	瑞巖寺庫裏及び廊下	漆喰壁に一部崩落・亀裂
仙台市	国:建造物	東照宮	唐門:正面側に傾斜、控え柱礎盤ずれ 灯籠:多くが倒壊(8割) 鳥居:ずれ、上部3箇所剥落、冠木継ぎ目に隙間 本殿:脇障子・建具に軽微破損 透塀:全体的に正面側に傾斜 隨身門:全体的に正面側に傾斜、右脇塀土台外れ
登米市	国:建造物	旧登米高等尋常小学校校舎	窓:一部に窓枠の倒壊・ガラス割れ 全教室の漆喰壁破損、窓ガラス約200枚破損、東側昇降口に傾き、廊下の手摺破損、火災報知機一部断線
仙台市	国:史跡	仙台城跡	各所で石垣崩落 石垣:中の門石垣未修復部分一部崩落 護国神社西側2箇所崩落 本丸東側崖地部分各所で小崩落 隅櫓:背面瓦落下、小庇落下 土塀:一部崩落 本丸昭忠碑:蔦部分落下・破損 4.7の余震により崩落・地割れが進行
石巻市	国:名勝	齋藤氏庭園	主屋玄関の庇屋根(スレート葺)破損、内部の塀・灯籠が倒壊
大崎市	国:史跡及び名勝	有備館及び庭園	主屋:倒壊 付属屋壁一部破損、池護岸陥没・地割れ・穴、石塔倒壊など
塩竈市・七ヶ浜町・松島町・利府町・東松島市	国:特別名勝	松島	各所で地震及び津波による被害
多賀城市	県:建造物	今野家住宅附中門	基礎にズレ 中門:馬屋土台にズレ、棟檜ズレ、茅ズレ 母屋:壁に小剥落多数、下屋指梁が外側に力が加わり、一部楔が破損
栗原市	国:史跡	仙台藩花山村寒湯番所跡	表門:石垣に一部ずれ、くさび抜け落ち
仙台市	国:建造物	大崎八幡宮	板壁・漆塗装・彫刻に軽微破損 西壁を中心に板壁に隙間・歪み、伴って漆塗装剥離・剥落、彫刻一部破損(墓股・木鼻の一部脱落)
仙台市	国:建造物	陸奥国分寺薬師堂	土壁剥落、板壁欠損、長押外れ・ゆるみ、連子窓破損・外れ、扉板ゆるみ、厨子両側板壁損壊 4.7の余震により、須弥壇:足元圧解、全体が正面側へ傾斜、高欄部材脱落、附指定厨子:両側面板壁破損、全体が正面側へ傾斜、組物一部脱落、軒周り一部破損
多賀城市	国:特別史跡	多賀城跡附寺跡	正殿:割れていた礎石の隙間が大きくなり、舗装の波打ちが増大 館前地区:東斜面に幅5mの亀裂 東門及び南門のトイレ:浄化槽破損、南門トイレ屋根一部破損、4.7余震により、さらに破損箇所拡大 四阿・覆屋:石畳・柱基礎などの破損・陥没等を確認、4.7余震により、さらに破損・陥没箇所拡大 土留め石垣:ひび割れ確認 多賀城跡北方園路:岩盤の崩落2箇所、地割れ・陥没 廢寺跡:中門階段で陥没、塔基壇階段で階段石のずれ、管理棟北側側溝が傾き・ずれ 枯木遺跡:園路舗装の割れ、ずれが数カ所
仙台市	国:史跡	遠見塚古墳	後円部の主体部約4m ² 10cm位陥没、旧発掘区の埋め戻し土が締まったものと思われる

東北地方太平洋沖地震(H23.3.11発生)に伴う国指定等文化財の主な被害状況

名取市	国: 建造物	旧中澤家住宅	東側壁が全面崩落、北・西側壁に亀裂、南側下 屋柱に傾き、茅抜け落ち 土間: 全面の壁面に亀裂及び部分的に上塗り剥 落、おかみ側の壁北半分崩落 おかみ: 東面北半分壁崩落、その他、壁全面 亀裂及び上塗り剥落。 なんど: 柱に付近の壁全体に剥落、部分的に亀 裂 なかま: 壁全体に剥落及び亀裂 でい: 全体の壁に亀裂及び一部壁剥落、南面西 側の壁崩壊
大崎市	国: 史跡	山畑横穴群	指定地西側崩れ、指定地結界柵破損 横穴付近にえぐれ、指定隣接地東側崖崩れ 余震により、崩落継続、ひび割れ発生
名取市	国: 史跡	雷神山古墳	主体部に陥没(5m×1.5m)、史跡標柱破損
東北大学	国: 考古資料	経の塚古墳出土円筒埴輪	転倒により上半部が破損
東北大学	国: 考古資料	沼津貝塚朱塗高坏	転倒により朱塗り高坏上半部破損
七ヶ浜町	国: 史跡	大木冨貝塚	遊歩道地割れ、階段の石の脱落、擁壁の崩落、 貝層部分の地滑り
東松島市	国: 史跡	里浜貝塚	寺下～西畑地区に若干の亀裂 4.7の余震で亀裂が拡大 やや危険な状態に
栗原市	国: 史跡	旧有壁宿本陣	土蔵漆喰壁剥落 南長屋門: 南側に傾斜(土台沈下)、外壁隙間・ 崩落あり 2階床に隙間 北長屋門: 土台沈下、 内外壁に崩落・クラックあり 本屋: 瓦落下、内外 壁崩落・クラックあり 土台沈下 土蔵: 6棟、馬屋 1棟に壁等崩落・クラック多数 庭園: 灯籠倒れ破 損
仙台市	国: 史跡	陸奥国分寺跡	石灯籠1基を残して倒壊
仙台市・利府町	国: 史跡	岩切城跡	地滑りによるアスファルトの亀裂・段差
石巻市	国: 無形民俗	雄勝法印神楽	津波による用具流出
石巻市	国登録: 建造物	旧北上町役場	津波により流出
柴田町	県: 史跡	富沢磨崖仏群	覆屋横の岩(長径4m)が崩落
涌谷町	国: 史跡	長根貝塚	・史跡標柱、説明板、注意板などが傾く
色麻町	県: 史跡	念南寺古墳群	前方後円墳の前方部に亀裂が入り、埴輪が一部 露出
角田市	市: 史跡	大久保古墳群(藤尾地区)	5号墳の石室入口の土が流出し、石室上部が露 出
大崎市	国: 史跡	陸奥上街道	一部に地割れ、東屋の一部破損
大崎市	市: 史跡	金谷亀井冨横穴古墳群	2～5・8・10・13・14・17～20・22～26号墓 の開口部及び閉塞土嚢の崩れ、西側斜面崩れ 有り
名取市	国: 史跡	飯野坂古墳群	薬師堂古墳擬木柵破損
名取市	市: 史跡	名取大塚山古墳	古墳後円部墳頂北側に亀裂
仙台市	国: 天然記念物	青葉山	・沢道北斜面一部崩落 ・見晴坂一部地すべりにより遊歩道に傾きあり ・見晴台北端に地割れあり ・上記遊歩道周辺以外に崩落や地割れ等のある 可能性大 ・蒙古の碑(弘安10年)若干のずれあり
東北大学	国: 有形文化財	沼津貝塚浅鉢	転倒により接合部で破損
栗原市	県: 史跡	瀬峰一里塚	地割れ及び地崩れ
大和町	県: 史跡	鳥屋八幡古墳	明確な被害はないと思われるが、近隣未指定横 穴墓が1基崩落していることから、詳細な調査が 必要
南三陸町	国: 天然記念物	歌津館崎の魚竜化石産地及 び魚竜化石	津波の直撃を受け、整備した石製案内板等が破 損、散乱している。化石の露頭は無事